

快速出样 晨加信隆

产品名称	快速出样 晨加信隆
公司名称	昆山市玉山镇晨加信隆模具厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇国际模具城模具设备区1号楼
联系电话	18626249006 18626249006

产品详情

3D打印机常见的故障问题以及解决方式

如今3D打印机逐渐走进我们平常人的家中，平面打印已经渐渐过时，越来越多的人打印立体模型，来满足自己的需求。随着需求越来越多，3D打印机的故障问题反馈也就越来越多，今天我们就收集了一些比较常见的问题，进行解答。

1.3D打印过程中断

先看看是不是断电引起的；再看看是不是USB线打印时，电脑故障：死机，卡，休眠等。如果电脑没有故障，看USB线是否带磁珠，如果是，就要消除电磁干扰。建议SD卡打印。还有就是中断后看看平台温度，有可能是电源功率不够，多试几下看看，还是出现这种问题就换打印机电源。

而且对于工业级3D打印机，无论是铺粉、电子束或机柜同轴送粉，对环境的要求都要宽松许多。小编建议在安装打印设备时，还应综合考虑设备大小和辅助设备大小，快速出样，有时需要借助拖车搬运树脂槽或打印机，预留处理空间等，在购买前要尽早明确告知设备供应商自己能提供的场地，提前做好场地规划。而且对于工业级3D打印机，无论是铺粉、电子束或机柜同轴送粉，对环境的要求都要宽松许多。

3. 材料无限组合。多喷头的3D打印机能够对多种材料进行组合打印。通过材料的堆叠和组合，打印的物品具有与单一材料所不同的物理和力学的特性。因此，通过不同材料的组合，可以产生性能不同的“新的材料”。这个优势提供给了我们利用控制材料的分布来控制物品的物理、力学及结构的特性，从而能产生多样化的物品，增加产品的灵活性。快速出样-晨加信隆(推荐商家)由昆山市玉山镇晨加信隆模具厂提供。昆山市玉山镇晨加信隆模具厂是一家从事“3D打印,手板模型,非标产品加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“晨加信隆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使晨加信隆在印后加工设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！