

广东CIOZER系统门窗 广东希洛哲

产品名称	广东CIOZER系统门窗 广东希洛哲
公司名称	广东雨田门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区狮山镇颜峰工业区1号之十
联系电话	18825953484 18825953484

产品详情

门窗漏风漏水的主要原因有哪些？

1、窗户松动变形造成漏水

窗户和边框之间的松动是常见造成漏水的原因之一。

一方面是在关门时窗户会产生共鸣震动，时间久了，窗户和墙体间的缝隙越来越大；另一方面是由于窗户质量不过关造成的，CIOZER系统门窗，质量较差的窗户强度不够，容易产生变形，使用不久，窗框边的砂浆层会出现开裂、脱落，从而引发渗漏。

2、胶条老化及脱落

密封胶条是安装在门窗框、扇及玻璃上的，依托其所具有的接触弹将门窗的型材、五金件、玻璃紧密联络在一起，变成一个整体。

质量不好的胶条耐老化性差，经过太阳长期暴晒，胶条老化后变硬，失去弹性，容易脱落。不仅密封性能变差，挡不住水，还会造成玻璃松动产生安全隐患。

3、窗槽排水孔排水不畅造成漏水

一些窗户可能没有设排水孔，尤其是推拉窗，雨水全部积在推拉框槽内排不出去，满了后就往屋内渗了。或者是在外窗台贴瓷砖时没注意，把排水孔给堵了，推拉框槽里的雨水全部渗到墙里面而导致漏水。

我们国家对建筑质量和建筑节能要求越来越高，系统门窗的应用已成为必然的趋势。房地产行业的“甲指乙采”门窗工程模式，已经不能满足建筑的高质量要求。甲方材料采购渠道的初衷还是为了保证门窗

的各项材料质量，但是各种材料来自不同的供货厂家，材料做在门窗上的匹配度包含太多的不确定性，比如型材和角码配件组合起来后不一定能发挥1+1=2的作用。而系统门窗恰恰是整合了组成门窗的各种材料，通过科学的方法来试验验证门窗材料的可靠性，组合门窗的匹配度，用系统的方法来让各项材料发挥出平衡的作用。而甲方只需要考察门窗系统供应商的水平和实力，确定系统供应商的系统产品是否满足建筑需求即可，这样既可以节省采购的时间和经历，又能得到系统可靠的门窗产品。系统门窗还是一种创新的商业模式。它是门窗系统提供者主导并管控、将门窗系统做为顶层设计、多家企业共同参与、共享门窗系统数据、实现系统建筑门窗产品可定制的一种商业模式。门窗系统提供者通常采用互联网信息技术，通过品牌、1技术、物料的服务，与门窗厂、销售经销商共同盈利，如新建建筑工程门窗市场的系统供应商-门窗厂-开发商、既有建筑门窗改造市场的门窗系统供应商-门窗制造厂-经销商-门店-业主等的商业模式。广东CIOZER系统门窗-广东希洛哲(在线咨询)由广东雨田门窗有限公司提供。广东雨田门窗有限公司为客户提供“系统门窗”等业务，公司拥有“希洛哲”等品牌，专注于其它等行业。在广东省佛山市南海区狮山镇颜峰工业区1号之十的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙总。