

# 秸秆青储压块机 液压稻草打包机 卧式秸秆压块机 操作简单

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 秸秆青储压块机 液压稻草打包机<br>卧式秸秆压块机 操作简单 |
| 公司名称 | 临清市拓佑机械设备有限公司                   |
| 价格   | 29000.00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:拓佑<br>型号:ZYD-100<br>产地:山东聊城  |
| 公司地址 | 山东省聊城市临清市文化路东首（大辛庄办事处景福庄）       |
| 联系电话 | 0635-2345007 18365907888        |

## 产品详情

### 秸秆青储压块机 液压稻草打包机 卧式秸秆压块机 操作简单

故关键有以下几个方面：

- 1、查验油泵高压工作时是不是没异响，有异响表明油泵不太好;确定泵的吸、泄油口，起动液压油泵前一定要向泵内注满齿轮油。青储压块机的液压油泵的出入油孔密封性要优良，不可泄露或进到空气。如确定有没有空气进到，可将密封性位置涂上无盐黄油，看泵的噪音是不是显著减少，来判断泵运行中有无空气进到。
- 2、调节调速阀的压力(留意汽车油表有没有转变，不必过压)，
- 3、青储压块机工作中压包时液压传动系统是不是有油液泄露。
- 4、查验油液品质是不是达标，是不是存有环境污染，油过滤器阻塞，液商品流通道过小，油液粘度过高，以至吸不了油。
- 5、查验青储压块机电机额定功率，是不是不够，转速比是不是过低。

块机压力不够会导致打出去的废旧纸张块包型并不是很齐整，并且相对密度也达不上。在大家运送和运送全过程中，非常容易导致散包的状况。

靠谱青储压块机生产商剖析：导致青储压块机压力小的缘故关键有以下几个方面：