

# 15千瓦汽油发电机型号全

产品名称	15千瓦汽油发电机型号全
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	33000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

15千瓦汽油发电机型号全小型汽油发电机出现故障后,要根据故障现象观察分析,以确定故障部位和原因,逐步缩小检查范围。可按下列顺序进行检查:先检查配电箱的直流和交流电路,后检查小型汽油发电机的直流和交流电路;先在小型汽油发电机运转中检查,待查明故障原因,再酌情决定是否须停机检查。先查外部,后查内部。由简到繁地顺序进行。检查电路故障的方法有:外表检查法、短路检查法、万用表测量法等。

型 号 : B-15GDI

发电机参数

额定功率 : 15KW

备用功率 : 16KW

额定频率 : 50HZ

额定电压 : 220V/380V

发电机类型 : 静音

功率因素 : 0.8、0.9、1.0

相 数 : 单三相

发动机参数

发动机型号 : B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130\*716\*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

15千瓦汽油发电机型号全障原因及排除方法，小型汽油发电机的机件出现故障后,会产生无电压输出、输出电压过或电压不稳、温升过高、不正常的敲击声、电刷的摩擦表面出现强烈的火花等。插头、插座接触不良或短路。通过20千瓦发电机的插头、插座与外电路接通的发电机内电路,长期使用后,插头、插座之间会因磨损而接触不良,使电路断路,无电压输出。插头座内铜片与导线连接不牢或导线接头松脱、氧化,会造成断路或短路。如插头、插座或导线过于陈旧、松散或烧损氧化发黑,应换新;如接头松散或接触不良,应重新接好。现将各机件损坏后可能出现的毛病和处理方法介绍。