

# 开封地磅校正开封地磅维修

产品名称	开封地磅校正开封地磅维修
公司名称	郑州大衡衡器设备有限公司
价格	650.00/件
规格参数	SXS:32 scs:12
公司地址	郑州市二七区石柱路西、郑航北路南2号楼1单元12层1213号
联系电话	0371-55655605 15617511663

## 产品详情

### 开封地磅校正开封地磅维修

作为一个有着十几年工作经验的地磅维修人员，常常会接到客户来电说遇到地磅显示器显示ERR故障代码。我们就具体的来分析一下，每个代码所对应不同的问题

#### 1无法开机

利用替换法得知是否是仪表主板损坏引起，首先检查电压，如不正常更换 7808 后电压即可恢复正常，用万用表测量 7808 输入脚与输出脚短路，经重新标定后仪表方可正常。

#### 2、显示漂移

现象：仪表显示不稳定，少则几十kg，多则成百上千kg不停地变动。

原因：仪表模拟部分损坏，电源故障，传感器、接线盒、电缆等有故障引起的信号变化，秤台与基础出现杂物堵塞、限位螺栓与基础无间隙等。

#### 3、称量不准

现象：称量误差较大。

原因：秤台与基础有问题，仪表调校不准确，仪表模拟部分坏，传感器、接线盒有问题、四角有误差等

#### 。4、显示正超载或负超载

现象：如XK3190系列仪表显示Err03正超载或显示Err02负超载。

原因：仪表损坏，供桥电源不正常，传感器、接线盒、DB-9插头等有问题引起信号大幅度变化，若是一台未经调试的秤，调试后故障自动消除，注：其它保留。

#### 5、开机无自检

现象：仪表接通电源后无任何显示或显示部分笔划段，有的还伴有蜂鸣器鸣叫。

原因：外部220V电源及供电电路(线路、保险管、机内变压器、三端稳压电源)有故障，仪表PCB板损坏

#### 6、开机或卸载后不回零

现象：开机接通电源，仪表自检后显示不为零，有错误提示或显示一较稳定的数值，或在称量中车辆下秤后显示正或负的数值，不显示零位。

原因：仪表放大部分有故障，传感器性能改变(滞后，漂移等)，秤体与基础间有杂物堵塞。

以上即是地磅公司售后人员和维修人员这么多年总结的经验，希望对使用者带来益处，有问题方可咨询维修，欢迎来电咨询！