

佛山维修大隈人机界面 | OKUMA触摸屏维修 | 维修大隈控制器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 佛山维修大隈人机界面 OKUMA触摸屏维修 维修大隈控制器 |
| 公司名称 | 佛山市捷德宝科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺 |
| 联系电话 | 13726603456 13726603456 |

产品详情

佛山维修大隈人机界面、勒流OKUMA触摸屏维修、大沥维修大隈控制器、OKUMA工控机罗村维修、禅城维修大隈人机界面、西樵OKUMA触摸屏维修、乐从维修大隈控制器、OKUMA工控机大良维修、南海维修大隈人机界面、狮山OKUMA触摸屏维修、里水维修大隈控制器、OKUMA工控机窑官维修、顺德维修大隈人机界面、北滘OKUMA触摸屏维修、陈村维修大隈控制器、OKUMA工控机勒流维修、三水维修大隈人机界面、明城OKUMA触摸屏维修、荷城维修大隈控制器、OKUMA工控机杨梅维修、高明维修大隈人机界面、乐平OKUMA触摸屏维修、龙江维修大隈控制器、OKUMA工控机杏坛维修、

大隈人机界面表面声波触摸屏可进行如下检修：

- 1) OKUMA触摸屏的连线中,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)没有连接,请检查连线。
- 2) OKUMA触摸屏的驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号没有对应起来,请卸载驱动重新安装。
- 3) 主机为国产原装机,所装的操作系统为OEM版本,被厂家调整过,造成串口通讯的非标准性,与触摸屏驱动不兼容,如果可行 请格式化硬盘,安装系统后驱动触摸屏。

4) 大隈触摸屏驱动程序版本过低,请安装新的驱动程序。

5) 主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整.例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM 2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ。