

开平市发电机租赁-开平市租赁发电机单价

产品名称	开平市发电机租赁-开平市租赁发电机单价
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

产品详情

开平市发电机租赁-开平市租赁发电机单价吉赛特（GENSET）是国内专业柴油发电机出租企业，其发电机性能稳定，节油环保经济可靠。现有库存200台发电机，随时提供100—3000KW发电机出租，专业柴油发电机出租，东莞发电机出租，深圳发电机出租，佛山发电机出租，吉赛特（GENSET）动力是您最佳选择

我们是专业的发电机租赁公司，公司现有设备300余台。80%采用原装进口发电机组，如美国康明斯，卡特彼勒，韩国大宇，日本三菱，英国劳斯莱斯（帕金斯），瑞典沃尔沃，部分中美合资平牌如东风康明斯，重庆康明斯。单台柴油发电机组功率有：30KW、45KW、60KW、90KW、150KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1000KW、1120KW、1340KW、1600KW、1800KW、2000KW、3000KW。对噪音污染有要求的场合，我们也可以提供静音型发电机组，静音型发电机组功率在100KW-1800KW。

开平市发电机租赁-开平市租赁发电机单价300KW发电机租赁参数：300KW发电机组出租参数

发电机组技术参数：型号：C400 D5 启动方式：24V直流电启动 机组功率：320

额定输出电流（A）：500 输出电压（V）：400/230 功率因数：0.8（滞后） 接线方式：三相四线

频率（HZ）：50 机组重量（kg）：3227 机组尺寸（长X宽X高）：3540*1100*2078 柴油机技术参数：

生产厂商：康明斯公司 型号：NTT855G4 额定转速（Rpm）：1500 发电机功率（kw/h）：351 气缸数：6

气缸排列方式：直列 缸径X行程（mm）：140*152 气缸总容积（L）： 进气方式：涡轮增压

压缩比：14.0：1 燃油：中国0#轻柴油 100%负载燃油耗量（L/H）：84 润滑油规格：

润滑油消耗量（L/H）： 润滑油总容量（L）：38.6 调速方式：电调

发电机冷却方式：满足环境温度40 散热器，皮带驱动冷却风扇 发电机技术参数：生产厂商：

功率（KVA/KW）：励磁方式：有刷 绝缘等级：H 防护等级：IP22 空载电压调整范围：±5%

稳态电压调整率：优于±1% 效率（%）：98.3 电压控制方式：AVR 发电机组标准配置如下：

直喷式内燃发动机（柴油）：交流同步发电机（单轴承）：

适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩：

发电输出空气开关、标配控制屏：机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）：
干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机：
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆：工业用9db消音器及连接用标准件
随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。自选配件（费用另计）：
机油、柴油、水套、防冷凝加热器分体工日用燃油箱、一体式底座燃油箱 电瓶浮充电器
防雨型机组（箱柜）自保护、自启动机组控制屏 静音型机组（箱柜）带“三遥”功能机组控制屏
移动拖车型电站（箱柜拖车）ATS自动负载转换屏 静音型移动电站（箱柜拖车）

售后服务内容：1、保修期限1年或1000个小时（以先到为准）；2、保修期内维护内容：故障响应时间：
：1小时以内到达现场时间：保证2小时内（街道客户电话）赶到现场，当地无服务中心的保证24小时内
赶到客户现场；故障处理时间为当天当时当地处理（到达客户现场起）；备品备件的供应为终身提供备
品备件服务；公司长期提供电话咨询，远程诊断，开通24小时服务热线，以上条款的费用问题：保修期
内一旦发生机组制造质量问题，本公司免费修复；3、电话跟踪服务专员每月对所有用户进行电话沟通
，了解机器的使用情况，为用户提出一些良好的保养维护措施，记录用户的每一份建议或意见，对于用
户反应的问题，及时向上级汇报，并第一时间提出解决方案；4、主动提供迅检：巡检内容：机组运行
情况与机组保养情况；巡检方式：高级工程师全国巡检，现场检测，现场处理；巡检结果的提交及处理
方式：呈报用户与公司，并当场处理；巡检计划：建立用户档案，全面跟踪服务；巡检费用：免费。ht
tp://www.yffdjcz.com/

发电机租赁检查要点 发电机如在运转中发生不正常现象时，一般情况下都会发出异响，我们所谓的方式，便是对发电机进行“听诊”，一般听诊之后便可知道所租的发电机是否发生了什么故障，如果听到不正常杂声，必须立即马上停机并对发电机进行检查，并查明原因。（1）发电机喷油时间不对：气缸内发出有低沉不清晰的敲击声或者有节奏的清脆金属敲击声，一般是喷油的角度问题，调整一下即可。（2）连杆轴瓦的磨损造成极其运转时配合间隙过大：发电机在运转时，可在曲轴箱内听到机件撞击的声音，如果突然降低发电机转速，可听到沉重且有利的撞击声，如此状况应拆检轴瓦，在必要时应更换。（3）活塞销与连杆小头衬套孔配合太松：发电机运转时有轻而尖锐的声音，此种响声在恒速运转时尤其清晰，更换连杆小头衬套使之在规定间隙范围内。（4）活塞与气缸套间隙过大：发电机运转时在气缸体外壁听到撞击声，转速升高时此撞击声加剧，此时应更换活塞或视磨损情况更换气缸套。（5）发电机气门弹簧折断，挺杆弯曲，推杆套筒磨损：在气缸整处发出有节奏的轻微敲击声，此时应检查柴油机零件并更换已损坏的零件，并校正气门间隙。公司一直本着诚信、创新、团结、专业的经营理念为消费者服务，坚持不断超越自我，品质决定未来的核心价值观，赢得了消费者的一致好评！