

济南市城镇医院医疗废水处理设备生产

产品名称	济南市城镇医院医疗废水处理设备生产
公司名称	潍坊普瑞达环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:普瑞达环保 型号:PRDYTH 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城区东风街西首500米厂房
联系电话	18366561103

产品详情

济南市城镇医院医疗废水处理设备生产

1)曝气池内产生大量气泡

产生原因：进水负荷过高，冲击负荷较大，造成部分污泥分解并附着于气泡上使气泡发粘不易碎，因此水面积存大量气泡。

解决办法：减少进水，稍微加大回流污泥量，稳定一段时间后气泡减少系统逐渐正常。

2)曝气池产生茶色或灰色泡沫

产生原因：污泥老化，泥龄过高，解絮后的污泥附于泡沫上

解决办法：增加排泥，逐渐更新系统中的新生污泥，污泥的更新过程需要持续几天时间，期间要控制好运行环境，保证新生污泥有较强的活性(保证溶解氧在1.0~3.0内的稳定水平，营养物质比例要均衡，适当投加营养盐)。

3)在运行过程中如果发现污泥发白

济南市城镇医院医疗废水处理设备生产

1.缺少营养，丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖，菌胶团生长不良;2.PH值高或过低，引起丝状菌大量生长，污泥松散，体积偏大;

解决办法：

1.按营养配比调整进水负荷，氨氮滴加量，保持数日污泥颜色可以恢复。

2.调整进水pH值，保持曝气池pH值在6~8之间，长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。

4)在运行过程中如果发现污泥发黑

产生原因：曝气池溶解氧过低，有机物厌氧分解释放出 H_2S ，其与Fe作用生成 FeS

解决办法：增加供氧量或加大回流污泥，只要提高曝气池溶解氧，10多小时左右污泥将逐渐恢复正常。

以上内容就是我为大家总结的[废水处理](#)

的介绍，相信大家经过我的介绍，已经解答了各位心中的疑惑或者问题。