

# 屋面夹心板作用 鼎盛板材 东莞屋面夹心板

产品名称	屋面夹心板作用 鼎盛板材 东莞屋面夹心板
公司名称	东莞市鼎盛板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市望牛墩镇北环路寮厦北桥边
联系电话	13592701058

## 产品详情

### 外墙及内隔断防火需求（一）-鼎盛板材

东莞市鼎盛板材有限公司生产的岩棉墙面 & 屋面夹芯板很大耐火温度为1000 °C若遇火灾能为您留有足够的时间来挽救生命和财产..... 1.严重火灾损失每年，火灾导致无数的人失去生命。在商业领域，一场大火可能会导致公司破产。通常，火灾意味着污染，浓烟，而救火使用过的水通常含有有毒物质，严重污染环境。。。。。。。。。。。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市鼎盛板材有限公司

### 铝瓦楞板在幕墙中的应用（八）-鼎盛板材

铝瓦楞板的缺点：

铝瓦楞板的构造一般为三层，外面两侧为0.4-0.8厚的铝层，中间的瓦楞芯材料采用0.2-0.4，以热固化性环氧树脂粘合剂粘接，其产品质量受生产加工过程中胶水的稳定性、车间的温度的影响较大，生产过程控制不好会造成其顶板和底板同瓦楞芯材粘和度不强从而导致变形和脱落，影响其整体生产、安装质量。面板的好坏为整个加工过程中的关键，面板铝材的延展性不高及厚度太薄时容易导致弯角曲面时面板易

断裂，所以面板不宜选用0.8mm以下厚度铝板，材质宜选用3003H24铝合金卷材。

### 板材常见问题（一）-鼎盛板材

板材翘曲、断裂的原因：

- 1、树脂比例过大；
- 2、填料与树脂贫富分化过度；
- 3、填料所占比例过大；
- 4、未经高温后固化，安装后翘曲；
- 5、板材厚度太小，安装时未采取加强措施；
- 6、树脂放热峰过高，未采取有效措施。

板材发暗的原因：

- 1、树脂类型不正确；
- 2、使用石粉级填料而未使用增亮添加剂；
- 3、后固化时未经烘房高温处理；
- 4、产品配比不正确。