

# 淮南防火门 防火门工程 尚安防火新材料

产品名称	淮南防火门 防火门工程 尚安防火新材料
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

## 产品详情

钢质防火门定制标准：

- 1、甲级防火门，耐火极限1.5小时;
- 2、乙级防火门，耐火极限1.0小时;
- 3、丙级防火门，耐火极限0.5小时;
- 4、按材料分，有木制防火门、玻璃防火门、钢制防火门等;
- 5、按使用功能分：有门禁防火门、进户防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门，遇火灾快开防火门、多功能防火门等;
- 6、按技术分：有电子防火门等;
- 7、.按闭门器安装位置分：外置防火门和内置防火门。

防火门安装要求：1) 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。2) 设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，防火门多少钱，且门扇开启后不应跨越变形缝。3) 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，淮南防火门，其固间距不宜大于600mm。4) 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。5) 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm。6) 防火门安装完成后，其门扇应启闭灵活，并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。7) 除特殊情况外，防火门门扇的开启力不应大于80N。

通过近年来对钢质防火门的生产制作及工程现场管理验收经验，在建筑工程及使用领域经常出现以下质量问题：

1、原材料问题：实际使用的原材料与设计或检测时的材料不相符。如钢板用薄板代替厚板，冷轧代替镀锌，防火隔热材料不填充，或用蜂窝纸板、岩棉代替硅酸铝纤维棉或填充不满，以次充好，降低其生产成本。检查的重点为对照检测报告资料中技术要求之内容，填充材料:一种方法是敲打听声音检查法，发闷的声音表明门框、门扇内有填充物，越闷表明填充的越实在;另一种方法是缝隙检查法，即从门框、门扇的各孔洞(合页孔、锁孔、插销孔、闭门器顺序器固定孔、上下透气孔、工艺孔等)处检查，目前，市场上销售的甲、乙级防火门用填充物为白色硅酸铝纤维棉(容重不同，甲及为200kg/m<sup>3</sup>以上，乙级为160kg/m<sup>3</sup>以上)，丙级的用黄色的岩棉。

2、门扇的厚度问题：工程现场实际使用的门扇一般都比设计或检测时的门扇厚度小，很难达到建筑要求的防火等级。检查其实际门扇厚度是否符合检测报告中的门扇厚度。

3、防火玻璃问题：工程现场经常发现用浮法玻璃(单层或双层)、中空玻璃、等级不够的薄防火玻璃或采光不好、气泡数量超标的防火玻璃冒充耐火等级高的防火玻璃。检查时，防火门工程，可随机拆下一块玻璃，检查灌防火液的封口是否在玻璃的上端角上，测量其厚度，卷帘防火门，甲及的一般在30mm，乙级的一般在25mm，丙级的一般在20mm，具体要对照防火玻璃检测报告上的数据。

淮南防火门-防火门工程-尚安防火新材料(推荐商家)由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。尚安防火新材料——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口，联系人：凌经理。