

# 油烟净化器 油烟净化器价格 腾昌机械

产品名称	油烟净化器 油烟净化器价格 腾昌机械
公司名称	晋江市陈埭镇腾昌机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村广安路9-1号
联系电话	13505999754 13505999754

## 产品详情

为什么厨房排烟工程需要定期清洗

厨房排烟工程在酒店、食堂中是很重要的。厨房排烟工程定期就需要清洗。那为什么需要定期清洗呢，一起来了解一下吧。

我们知道排烟系统是由烟罩、烟室、横烟道、竖烟道、油烟分离净化器、风机组成的，烟罩位于灶台之上，一般由不锈钢和白铁皮制成，下面炒菜时，油烟四处弥漫，但因为开着风机，烟雾就直接聚拢在烟罩内从吸风口进入烟室了。日久天长，油烟净化器价格，烟罩上就吸附了大量的油污。油水混合物甚至顺着烟室往厨师头上、身上滴，严重时就像下雨一样连绵不绝。这种情况是特别危险的。

清洗净化器是因为净化器有净化油烟的作用，通过净化器的工作，油烟直接吸附在净化器的电场上，排出去的就没那么大的油烟了，空气质量会好些，利于环保。如果净化器使用一段时间后不清洗，净化器电场就不能正常工作了，摆在那里形同虚设，对身体健康不利。环保检查、居民投诉，甚是让人头大。另一方面，净化器里还有均风网，如果不清洗，时间久了，均风网的网眼都被厚重的油污堵严了，就像一堵墙一样直接影响了整个排油烟系统的通风与排油烟效果。

油烟净化器出现亮红灯？这些问题一定要注意

1.电场短路

电场出现短路，电源进入保护状态，油烟净化器报警，红灯亮起。此时需要断电检查餐饮油烟净化器内部接线是否触碰、绝缘子是否破损、电场内部是否有杂质、电场是否放置平稳等，如发现以上问题需及时解决。

## 2.电源原因

如果是电源出现故障，请检查电源是否及时出现故障。电源损坏，为安全安全保障，这时就需要寻找人士来进行检查或者直接联系油烟净化器厂家的售后都可以。

以上所介绍的这几点，油烟净化器定做，希望大家都能够及时避免！都是很有可能存在问题，导致油烟净化器亮红灯，当然也有可能是另有其因素。一定要从各方面进行综合检查，找到原因后再针对性地解决问题。从而做到正确使用，有效地保证餐饮油烟净化器的使用安全。

在此，提醒所有餐饮经营者，为确保油烟净化器的净化效果和使用寿命，必须要对油烟净化器定期进行清洗和维护。

## 厨房排烟工程解决油烟问题

厨房油烟是很多家庭烦恼的问题，不仅不卫生，而且还影响我们的健康，厨房排烟工程就可以帮您解决厨房油烟问题。那么怎么解决这个问题呢，一起来了解一下吧。

家家户户的餐厅厨房里都有烟道，其中还有主副烟道之分，主烟道贯串全部楼体。而副烟道是相对独立的，它以一条带孔的挡板与主烟道分隔，上下则由楼板封住。通常家中的厨房油烟会先到副烟道里，做一个缓存，然后再通过挡板上的孔进到主烟道，那样可确保住户的厨房油烟是隔离开来的，不易串烟。

主副烟道务必同时存有。许多小区业主家经常出现倒烟或者串烟问题很可能是因为室内装修时不正确地把排烟管和主烟道相接，或者以便节省室内空间拆掉了副烟道。如果一直联接主烟道，因为其向上的吸力太大，可以形容为“拔火罐效应”，如果气压较为低，就将会把另一家的厨房油烟压到家里来。而副烟道则有非常好的缓存功能，因此不可以拆掉。

有些人嫌弃房屋排烟作用欠佳，就把副烟道砸掉，油烟净化器，随后把烟管往上弯45度，这样就杜绝了一部分返烟的问题。千万不要采用这类方式。就算是排烟管往上拐了一下，还是会导致家里面串烟、串味。虽然可以用止逆阀进行隔离，但止逆阀不经常清洗的话会关不严，还是会出现串烟串味的现象。而且如果每家都使用这种方法，会占用烟道的大量空间，导致排烟受阻。

油烟净化器-油烟净化器价格-腾昌机械(诚信商家)由晋江市陈埭镇腾昌机械厂提供。晋江市陈埭镇腾昌机械厂位于福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村广安路9-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前腾昌机械在风机、排风设备中享有良好的声誉。腾昌机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。腾昌机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。