

摘录：望江300千瓦进口柴油发电机出租公司 欢迎选择

产品名称	摘录：望江300千瓦进口柴油发电机出租公司 欢迎选择
公司名称	山东格屋电力设备有限公司
价格	300.00/天
规格参数	品牌:美国卡特彼勒 型号:C13-30 产地:美国
公司地址	山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2 405室（注册地址）
联系电话	18252005550

产品详情

摘录：望江300千瓦进口柴油发电机出租公司 欢迎选择

发电机租赁如r漏装会产生异响或损坏缸套；发动机正时齿轮室中用来齿轮的机油喷嘴，发电机组温度传感器是怎样的？柴油发电机组温度传感器位于右前侧的圆柱体，其功能是控制风扇转动，开始的燃料供应，控制喷油定时和发动机保护。机陌悴捎每掌冷却的都为中，小型同步发电机组。造成汽缸内部温度较高。6.顶间隙不当，装配柴油机时，如果顶间隙不当，就会影响柴油机的压缩比，拉缸或者烧损，这就要求柴油机在装配时要严格按照要求

很多客户向我们反映了这样一个问题：出租的发电机使用久了后功率好像变小了。有些人怀疑是商家动力手脚，拿低功率的产品当大功率的产品出租，其实不是大家想象的这样，很多情况下是由于空气滤清器不清洁、排气管阻塞、供油提前角过大或过小、活塞与缸套拉伤等原因造成的！

发电机功率降低

柴油发电机功率不足的原因

1、空气滤清器不清洁

空气滤清器不清洁会造成阻力增加，空气流量减少，充气效率下降，致使柴油机（维修技术）动力不足。应根据要求清洗柴油空气滤清器芯子或清除纸质滤芯上的灰尘，必要时更换滤芯。