

新余周边发电机出租公司 新余静音发电机租赁

产品名称	新余周边发电机出租公司 新余静音发电机租赁
公司名称	山东格屋电力设备有限公司
价格	300.00/天
规格参数	品牌:美国卡特彼勒 型号:C13-30 产地:美国
公司地址	山东省聊城市开发区东昌东路星光创业大厦B塔2405室（注册地址）
联系电话	18252005550

产品详情

新余周边发电机出租公司 新余静音发电机租赁

看冒烟查烟色

柴油机在正常工作地，一般不冒烟或冒一些清淡的灰白色烟，有时肉眼难以看出。若冒黑烟，则说明气缸内有多气少，燃烧不完全；若冒白烟，则说明燃油掺水，或柴油未完全燃烧，气化后从排气管冒出。

发电机机油消耗过快是让人头疼的一件事，很大程度上面浪费了资源。机体各连接处密封垫损坏、机油壳侧壁损坏掉等都是机油消耗过多的原因。下面我们向大家介绍如何处理这种问题。

大家发现机油消耗过多应先检查发电机机体与齿轮室盖、行轮一侧大盘、后盖和盖罩等连接处是不是已经有明显的漏油现象。若是漏油要注意观察各个连接部位密封垫是不是比较完整的，发电机修理一定要对损坏的密封垫进行及时更换。

1、喷油器雾化不良所导致，一般喷雾越好喷孔越细，则省油；但如果油嘴磨损密封不好喷油呈线状，就会发现明显比雾化时喷出的油要多，而当柴油进入发动机内来不及燃烧时，从而使之耗油量大。

2、高压油泵内部的压力不足，通常密封性越好压力越大，则省油。当油泵压力低密封不良时，便会使高压油泵工作时的有效行程变大，才使柴油燃烧不充分造成耗油量大。

3、增压气管漏气导致废气再循环时推入高压油泵的气压过低，加大油门时油泵达不到发动机所需油量，造成发动机动力不够，动力不够则耗油量大。

4、发动机内缸压低，气门密封不良漏气，则耗油量大；柴油机内水温过高，使发动机压缩比变低，部分柴油通过高温排出，从而导致耗油量大。柴油发电机组油耗太大原因是多方面的，所以我们在使用发电机时，当出现油耗太大的时候，要小心谨慎多注意发电机组的工作状况，发现故障立即处理，这样就会减少不必要的损失。