

# 腾昌机械 油烟净化器定做 油烟净化器

产品名称	腾昌机械 油烟净化器定做 油烟净化器
公司名称	晋江市陈埭镇腾昌机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村广安路9-1号
联系电话	13505999754 13505999754

## 产品详情

### 如何清洗油烟净化器

油烟净化器系列的烟道、烟罩常年处于高温工作环境，油烟气化形成积油、积炭或油腻的胶状物，如果不及时对烟道及烟罩进行清洗，非常容易引起火灾。一般油烟净化器的清洗有三个步骤：拆卸清洗件：首先切断抽油烟净化器电源后把油烟净化器从吊装位置卸下。

然后对油烟净化器其进行解体，依次取出：照明灯泡、集油盒、底面板、密封圈、叶轮，结果提出机体内芯。浸泡清洗件：找一个较大的容器，再倒入清洗液，将拆下的部件进行放置里边浸泡。清洗液数量不要太少也不要太多，以能泡过所拆清洗件为准。大件则应采用抹布沾清洗液进行冲洗。

清洗件浸泡时间根据油污程度而定，一般15 - 20分钟为宜。刷洗污件：经过浸泡后的油污部件比较容易清洗，一般用铁刷、毛刷沾清洗液进行反复清洗就可以洗干净。但油污严重的油烟净化器则要采取特殊清洗措施才可以清洗干净。通常采用的办法是：首先用水枪之类工具把较厚的油污给抢掉，然后进行浸泡之，再用火碱水对油污严重处进行刷洗。

### 高温排烟风机主轴出现弯曲现象的主要原因

高温排烟风机是排烟风机的一种，现在已经广泛应用于各大排烟消防工程中，不过有些用户向我们反映

该排烟风机在使用一段时间后会出出现主轴弯曲现象，造成这一现象的主要原因有哪些，我们来详细了解下：

一、叶轮磨投或叶片结垢严重，致使叶轮运转失去平衡，并产生离心惯性力，在离心惯性力的作用下，产生剧烈的振动，主轴由十剧烈的振动而产生弯曲变形甚至折断；

二、工轴滚动轴承磨投严重，间隙过大产生剧烈振动，对轴产生巨大的弯曲应力，油烟净化器批发，从而使轴弯曲变形；

三、对高温消防排烟风机和电机的安装，在检修时没有找正，排烟风机箱和电机的两轴用联轴器联接时，轴向偏差和径向偏差超差太大，使整个机组产生巨大的振动，从而使轴变形。

高温排烟风机主轴出现弯曲现象的主要原因就是这些，既然大家对以上因素已经比较了解，在风机运行期间一定要注意以上原因，尽量避免以上现象的发生，从而不断延长风机使用寿命。

### 如何让油烟净化器发挥较大效益

如不能根据用户现场确定合理的管道设计、设备选型、风机匹配选型、风机的减振、隔声措施等，不能为用户提供油烟净化的一条龙服务，影响设备的正常运转和净化效果。实际应用中有大风机配小设备或小风机配大设备的现象。油烟净化器油烟净化效果不应简单看成仅仅是油烟净化设备的问题，而是一个工程问题，应通过提高工程化水平，油烟净化器批发价格，不断提高油烟净化设备的效果和应用水平。

当前市场应用的油烟净化技术大都可以满足环境保护的法规和标准的要求，但也显现出生产厂家过多、生产规模偏小、技术含量不高，以及市场不正当竞争等问题。应探讨进一步提高油烟排放标准和产品认证技术要求，通过提高油烟净化设备性能指标，油烟净化器，规范和引导市场，扶优压劣，提高油烟净化的技术水平。

可以在油烟净化设备安装较为普及的城市，环保监管工作的重点应及时从重安装转移到重运行上来。通过加强对设备运转的日常监督管理，加大力度，油烟净化器定做，提高油烟净化设备的正常运转率。各地应鼓励油烟净化设备生产厂家建立油烟净化设备运营公司，代理多家产品，专门负责油烟净化设备的维护和运行。

饮食业业主与运营公司或生产厂可签订服务合同，明确分工和责任，以有利于将油烟净化设备的运行管理落到实处。

腾昌机械(图)-油烟净化器定做-油烟净化器由晋江市陈埭镇腾昌机械厂提供。晋江市陈埭镇腾昌机械厂位于福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村广安路9-1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前腾昌机械在风机、排风设备中享有良好的声誉。腾昌机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。腾昌机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。