

民族特色太阳能路灯 金凤凰照明太阳能照明

产品名称	民族特色太阳能路灯 金凤凰照明太阳能照明
公司名称	昆明金凤凰照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区红聚灯具批发城A6-18号
联系电话	15096698382 15096698382

产品详情

一些看似在技术上比较简单的问题，在实际的应用中也需要用比较高的成本投入来解决，包括：，集中管理的问题，如果不使用电气线路，就很难实现对路灯来说比较重要的集中管理和远程监控，但如再配置电气线路，则不仅增加成本，产品在“卖点”上的意义又削弱了；第二，太阳能电池寿命、蓄电池寿命以及其他的控制元器件寿命往往都低于LED寿命的问题，这就带来要实现整个系统的长寿命其实还需要解决很多问题，也同样会产生比较高的维护成本；第三，因系统使用直流蓄电池，非常容易被盗，所以防盗也是系统的大问题。另外还有一般安装高度比较高的太阳能电池的重量问题带来对灯杆设计的防风能力提高也会带来成本的提高，等等这些问题都是太阳能LED照明系统所无法从根本上解决的问题。

控制器的好坏将直接影响到太阳能路灯系统组件生命和整个系统的采购资金。在中间的城市相隔很远也应注意安全工作，很多工程承包商由于建设忽视，不能阻止有效防盗，从电池、面板和其他组件都被盗，不仅影响正常的照明，还没有形成财富的损失。一些项目交易员通常选择太阳能路灯，民族特色太阳能路灯价钱，LED灯，民族特色太阳能路灯有哪些，LED灯的质量层差，严重的导致光失败可能半年衰减50%。所以一定要选择下垂较慢的LED灯，或者选择无电极灯，低压钠灯等。

太阳能路灯灯头闪烁。造成这种故障的原因，线路接触不良，蓄电池亏电，储电量严重下降，民族特色太阳能路灯，在线路没问题的情况下，更换蓄电池。亮灯时间短，阴雨天持续时间短。通常是蓄电池储电能力下降，蓄电足造成。更换合理的蓄电池即可。太阳能路灯光源不全亮。很多太阳能路灯采用点阵式LED光源，民族特色太阳能路灯多少钱，除LED光源本身质量问题，有些灯珠虚焊将会造成这种情况。解决方法是更换相应灯珠，焊接牢固或更更换整个路灯头。

民族特色太阳能路灯-金凤凰照明太阳能照明由昆明金凤凰照明电器有限公司提供。民族特色太阳能路灯-金凤凰照明太阳能照明是昆明金凤凰照明电器有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡总。