

# 江门台山外墙补漏,台山楼面防水,台山防水补漏

产品名称	江门台山外墙补漏,台山楼面防水,台山防水补漏
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

从施工方面来看，因施工工艺及施工技术造成的建筑外墙渗漏问题相对较多：

一、框架结构的外墙柱跟墙体的连接位置未埋拉结筋，拉结筋的设置不牢固，或者拉结筋的间距、长度及数量不符合标准要求，在温度膨胀系数差异较大时，会造成连接位置开裂，形成漏水多发区；

第二，房屋建筑墙体施工过程中，找平层以及抹灰层砂浆没有按照标准设计配置，导致砂浆强度发生变化，因干缩开裂问题而造成墙面渗漏；

第三，施工过程中，外墙墙面砖跟打底砂浆之间粘结力不足，造成空鼓病害发生，饰面砖的勾缝不够密实，出现沙眼或者裂缝，引发墙面渗水；

第四，施工中对于房屋建筑窗台的坡度、滴水槽及鹰嘴等细部位置施工没有处理好，容易因雨水渗透引发墙面渗漏；

第五，房屋建筑施工过程中，各种穿过外墙的管道以及不同的预留孔眼的密封性处理没有做好，同样也会造成房屋建筑墙面的渗漏。

总之，造成房屋外墙渗漏的因素很多，要保证建筑的整体质量，避免外墙渗漏，必须加强对房屋工程外墙抗水处理方法的研究。