

电力智能除湿装置 聚信工业 湖南除湿装置

产品名称	电力智能除湿装置 聚信工业 湖南除湿装置
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室
联系电话	15675395512 15675395512

产品详情

箱式变电站常见故障及处理方法：

1、 散热差，加速绝缘老化

箱变结构紧凑，虽然加装有风扇和通风百叶窗，但是电力设备运行中会产生较大的热量，加上东莞地区天气炎热，如果不做好通风散热处理，容易加速绝缘设备老化。

2、 超负荷运行时温度异常高

变压器的正常运行一般在额定容量的80%以内，超过这个值就算超负荷运行。长时间超负荷运行，会使变压器的电力设备温度较高，轻则破坏绝缘，配电柜除湿装置，严重时候容易引发短路故障。

目前，大部分变电站高压室均设置有变电站除湿机即防潮防湿效果较好，尤其在南方地区，上半年多雨，在梅雨季节门窗关闭，在运行除湿机，随时对室内空气进行快速有效除湿，即可避免出现湿度过高或空气过于潮湿的情况，从而确保了变电站高压室设备的正常运行和安全。

该变电站在发生潮湿问题后，改换了原来的传统除湿器，询问聚信隆诚工作人员的意见后，湖南除湿装置，选用了现在应用更广泛的智能除湿器。

智能型除湿装置通过减低空气中含水量，使相对湿度和湿度同时下降，几乎不提高温度，不产生温差带来的影响，从根本上杜绝或减少了事故的发生，也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化。智能型除湿装置把被动防止凝露方式，改为主动引导凝露，有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患，保证电网安全运行。

智能除湿厂家聚信隆诚，长期从事电柜除湿工作，其中智能除湿装置申请了知识产权保护，受国家法律

保护，比同行业同类产品除湿效果更佳，如有任何相关除湿问题，欢迎您来咨询。

电线作为电能的传输工具，开关柜除湿装置，是不可或缺的重要部分。10kv配电线路出现故障主要有这几点接地故障。接地故障会影响10kV配电线路的正常稳定运行，可以分析瞬时性接地和性接地两种。接地故障的原因，一是线路缺乏日常检修维护，老化严重，绝缘体，在恶劣天气的影响下，与树枝触碰，电力智能除湿装置，引发接地故障；二是电力系统在运行过程中，出现电容的忽然增大或者杂散，导致电流值远超接地故障正常值，电压则小于接地故障的相关参数，导线烧毁引发接地问题。

电力智能除湿装置-聚信工业(在线咨询)-湖南除湿装置由湖南聚信工业技术有限公司提供。湖南聚信工业技术有限公司是湖南 株洲,电子、电工产品制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在聚信工业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创聚信工业更加美好的未来。