

## 鹤山装修装饰公司/鹤山地坪漆公司/鹤山防水补漏公司

产品名称	鹤山装修装饰公司/鹤山地坪漆公司/鹤山防水补漏公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

江门防水补漏公司处理地下室漏水方案地下室伸缩缝漏水原因：1、止水带埋设位置不准确+定位不准，止水带埋设时扭曲偏斜、严重离位。止水带中间的空心圆环不与伸缩缝中心重合，影响到止水带适应变形的能力。此外，固定方法不当，也常出现止水带固定不牢现象。2、止水带与两侧混凝土结合不严密+在底板安装水平止水带时，止水带下面的混凝土很难振捣密实，经常出现蜂窝、麻面。此外止水带与混凝土间的水份蒸发后留下缝隙，成为渗水通道。垂直伸缩缝浇筑两侧混凝土时，振捣不密实。