

除湿装置 聚信工业守信用企业 监控箱除湿装置

产品名称	除湿装置 聚信工业守信用企业 监控箱除湿装置
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室
联系电话	15675395512 15675395512

产品详情

电气设备有湿气了怎么办

治理方案：聚信隆诚结合当地实际情况综合治理如下：

：解决电缆沟潮湿问题，实施电缆沟除湿综合方案

第二：解决高压室潮湿现象，加强封堵，巡检

第三：解决开关柜内部三个气室凝露现象和母线桥架（手车室、母线室、电缆进线室），监控箱除湿装置，安装智能除湿器。聚信工业技术 - 电柜，高低压开关柜等智能除湿装置供应商。应用环境：变电站、国家电网、电力箱体、高速项目、管廊项目、地铁项目、配电项目、机柜防潮、配网改造、电网商城、国网平台、南网平台

10kv配电柜除湿方法都在这了！

1.爬电

使用一定时间后，绝缘部分表面常附着污秽，使绝缘部分绝缘强度下降，在潮湿的空气中导致绝缘材料呈现带电现象，终导致绝缘损坏、相间短路等故障。

2.局部放电

在有气体或液体的固体电介质中，变电站除湿装置，当击穿场强的气体或液体的局部场强达到其击穿场强时，这部分气体或液体开始放电。局部放电一般是由于绝缘体内部或绝缘表面局部电场特别集中引起

的。通常这种放电表现为持续时间小于的脉冲。而潮湿的柜内空气会引起开关柜柜内部件表面的凝露，导致该部件的起始放电电压和闪络电压显著降低，放电明显增强。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响，轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小，绝缘强度的下降较慢；而强烈的局部放电，则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。

常见问题

湿气过重是十分常见的问题。在雨季或外界环境湿度较高时，墙壁透气栅和门窗缝隙使高压室内空气与外界空气直接相通，户外高湿度的空气直接渗透进高压室，除湿装置，造成室内湿度增大，墙皮脱落。同时内部开关柜，环网柜等受潮湿影响，运行可能受阻，引发安全故障。

建议内部安装智能除湿器，场地箱除湿装置，同时做好电气设备，开闭所的封堵工作。在雨季尤其要加强日常巡检。智能除厂家聚信隆诚，是从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商如有任何相关电柜除湿需要。

除湿装置-聚信工业守信用企业-监控箱除湿装置由湖南聚信工业技术有限公司提供。湖南聚信工业技术有限公司为客户提供“电柜除湿装置,机柜除湿器,机柜恒温空调,高分子防潮封堵材料”等业务，公司拥有“聚信隆诚,聚信工业”等品牌，专注于电子、电工产品制造设备等行业。，在湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。