

# 深熔氩弧焊接不锈钢罐体等离子自动焊机

产品名称	深熔氩弧焊接不锈钢罐体等离子自动焊机
公司名称	上海焊凌智能设备有限公司
价格	34800.00/个
规格参数	品牌:焊凌 型号:HLDLZ 产地:上海
公司地址	上海市奉贤现代农业园百村创业园B区1号9幢
联系电话	18964559383

## 产品详情

深熔氩弧焊接不锈钢罐体等离子自动焊机由电弧加热产生离解，在高速通过水冷喷嘴时受到压缩，增大能量密度和离解度，形成等离子弧。它的稳定性、发热量和温度都高于一般电弧，因而具有较大的熔透力和焊接速度。形成等离子弧的气体和它周围的保护气体一般用纯氩。根据各种工件的材料性质，也有使用氩、氮、氦或其中两者混合的混合气体的。

深熔氩弧焊接不锈钢罐体等离子自动焊机弧焊接过程不是依靠氧化反应，而是靠熔化来焊接工件的。等离子弧的温度高，目前所有金属材料及非金属材料都能被等离子弧熔化。用于金属材料焊接。电弧挺度差，故能焊接的金属厚度较小。

等离子焊机都有特定的操作规程，且都需要按照规程使用呈现出来的应用效果才会体现出设备的应有价值，比如大家在使用等离子焊设备的时候，就需要遵守下面这两个基本规程，这样才能够确保设备有好的使用，能够进行焊接加工工作：

- 1：运行前做好准备：，日常使用等离子焊机的时候，要在设备开始运行前做好一系列的准备，比如检查作业环境，保证设备周围没有杂物、环境干净干燥、通风条件良好、安全通道畅通，没有腐蚀性气体，以及认真查看设备运转记录一遍了解设备的状况，并穿戴好劳保用品以保障自身安全。
- 2：生产过程中做好操作和监督，日常使用等离子焊机的时候，大家需要在生产过程中按要求采用正确的方式对设备进行操作，同时要对设备的运行情况做好监督，及时在设备运行效果不好的时候进行调整，并在设备出现异常的时候停机检查。
- 3：大家在日常使用等离子焊机的时候，还需要注意在不使用设备的时候关掉电源，以此保证闲置的设备及周边环境处在安全的状态。

4：大家都知道等离子焊机需要得到很好的保养，才能够一直保持在较好的工作状态，这样设备发挥出来的功能及呈现出来的应用效果才会很好。如此就要求大家在使用该设备的时候，遵循下面这些保养规定，从而保证在日常使用当中对设备做好保养。

5：在日常使用等离子焊机的时候，要注意做好设备的外部清洁工作，保证设备结构一直处在比较洁净的状态，不会因为脏污及杂物的影响对焊接操作造成阻碍及不良的影响。

6：在日常使用等离子焊机之前需要对焊机的地线和送粉部分做好检查，确认这两个部分完全正常能够正常发挥功能。

7：日常使用等离子焊机之前要检查焊机的电器开关，在确认电器开关都能够正常使用的情况下才能够开始使用设备。

8：日常使用等离子焊机之前要对紧固件部分做好检查，在发现紧固件出现松动的时候及时紧固，保证设备相关结构连接牢固，整个设备结构处在稳定的状态。

9：大家在使用等离子焊机的时候，需要遵循上述这些保养规定，才能够将设备的日常保养工作做好，这样设备才会一直都在良好的工作状态。