

细木工圆木开料锯 新疆圆木开料锯 力源

产品名称	细木工圆木开料锯 新疆圆木开料锯 力源
公司名称	任县力源机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	任县邢湾付西
联系电话	13803190769 13803190769

产品详情

随着科技化水平提升，锯木机的款式和型号也是层出不穷，不同款式型号相对性能也很有很大差异，一般一条生产线需要多台卧式带锯和仪表控制系统，自动生产线多台卧式带锯和运输线连接而成，它们对卧式带锯工作可靠性要求很高，倘若流水线当中一台锯木机发生故障，往往会影响到整条线或者某个部分，因此，锯木机的耐久性能非常重要。

圆木多片锯价格

该设备采用了全新结构和多项新技术，经有关部门科技查新，属于国内首创，技术含量达到一定水平。针对南方速生林原木口径多为20厘米的特点，这一设备可对该口径以内的原木、半原木、方型木料等进行锯切。说它高精度，细木工圆木开料锯，是因为它可以将一根原木一次锯切成多片预调规格板材，自动化程度高。由于所用锯片厚度为1.5-1.7毫米，与一般锯机锯片2.5-3.0毫米的厚度相比，锯切锯路损耗比其它锯机降低了46%，相反，出材率却高达76%至80%，木材利用率比其它各类锯机提高27%左右，变频圆木开料锯，且锯切过程稳定，锯切板材的等厚度精度、表面光洁均匀平整度高，还可减少一道木材表面半精加工工序。

多片锯是目前比较常用到的木材开料机械，它的优势是可以一次将木材锯切成多块木板，操作简单，锯切木材。但无论是再好用的机器，出现故障在所难免，找出故障出现的原因，用正确的方法去解决，才能保证机器可以发挥出正常的切割效率。下面我们来看看多片锯的一些常见故障与排除方法。

- 1、运转时噪音过大，一般是由于锯睡安装不正确或轴承损坏，也可能是有部位出现松动造成的，卧式圆木开料锯，所以出现噪音比较大时，需要我们检查锯片是否正确安装，主轴的轴承有没有损坏，机器放置是否平稳，有无螺丝出现松动等情况，通过这几个方面，可以解决噪音过大的问题。
- 2、送料不顺畅的原因主要有送料电路、变速机构链条、皮带等装置的影响，当出现送料不畅时，需要检

查送料电路是否出现问题，变速机构链接工作是否正常，链条有无断开，皮带是否因过长需要调整张紧程度等处。找出故障产生的原因，采用正确的方法去解决，使锯机保持正常使用。

以上就是两种常见的故障与排除方法，新疆圆木开料锯，如果您在使用时遇到其它故障解决不了，可以随时与我们联系，我们会协助您解决使用时遇到的一切难题。

细木工圆木开料锯-新疆圆木开料锯-力源(查看)由任县力源机械厂提供。行路致远，砥砺前行。任县力源机械厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!