

国产 连港工兵85mm液压破碎锤

产品名称	国产 连港工兵85mm液压破碎锤
公司名称	江苏工兵机械装备有限公司
价格	66666.00/台
规格参数	品牌:连港工兵 型号:YSW-8 产地:中国江苏连云港
公司地址	江苏省连云港市新浦区花果山南山工业区64-22号
联系电话	0518-86099002 15996110021

产品详情

该型号钢钎直径为85mm，适6—11吨挖掘机装配。内置主控换向阀，无蓄能器。

型号YSW-8（钢钎直径85mm）三角型/直型

产品参数

全长：1372 mm

总重量（三角型）：498 kg

驱动油压：130-150 Kg/cm².F

驱动油量：45-85 L/min

打击频率：460-850 bpm

钎杆直径：85 mm

适配挖机：6-11 ton

二机油进水会造成什么后果

机油进水轻者会导致发动机温度过高，重者则会导致拉缸抱瓦等故障，更严重者将会导致发动机报废。那么，导致这些故障的原理又是什么呢？

1、一般情况下，机油中的含水量在0.03%以下，如果含水量0.1%时，润滑油中的添加剂(例如抗氧化剂、清净分散剂等)就会和水反应而失效，机油的性能就会下降。

2、在发动机内部的高温作用下，机油会与冷却液发生化学反应，机油就会被乳化，