

东风天龙方向机价格 西安东风天龙方向机 正宸动力原厂直销

产品名称	东风天龙方向机价格 西安东风天龙方向机 正宸动力原厂直销
公司名称	济南正宸动力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市泉利汽配城
联系电话	15253148990

产品详情

方向机的限位阀调整说明

12 × 1.5螺栓为行程限位阀的一部分.不可拆卸。本产品在出厂时总圈数预设为5圈小于汽车满行程转角时的总圈数，因此客户在实际装车时会感到车轮转角不够该行程限位阀可根据车辆转角需要自行调整
具体详见下述“ 装机程序

2、装机程序

2.1把转向器装上汽车底盘支架，东风天龙方向机价格，并正确连接好清洗过的管路

2.2将转向垂臂的标记与转向器输出端标记对正后装上并紧固

2.3将直拉杆球头与转向垂臂连接并用螺母锁紧

2.4用千斤顶支起前桥，使两边前轮离地，并确保安全

2.5在油罐中注入新的液压油

2.6怠速启动汽车发动机，并不断补充新油，直至加满

2.7向左打方向，直至桥的限位

2.8向右打方向，直至桥的限位

29在完成27、2.8步骤后，左右各打方向数次，并继续补充新油，直

至转向油罐加满且无气泡冒出

2.10千斤顶卸荷，使前轮落地，取走千斤顶

当汽车方向机坏了的时候，一般会伴随行驶时方向不稳，方向盘自由行程变大，方向盘回位困难，转向不足或者过度，方向盘抖动，方向盘摇晃，转向沉重，汽车方向机异响等问题。

日常注意的话看下面

1.避免原地转动方向盘，尽量在车辆移动过程中打方向盘。

2.停车后，东风天龙方向机供应商，车辆方向盘要回正。

3.打方向盘的时候不要，可以多一次打方向盘，完成转向。

一、方向机电器类故障

一般情况下，方向机角度传感器与控制单元很少发生故障，西安东风天龙方向机，如果这两个部件发生故障则需要更换总成。

二、事故引发方向机故障

事故车气囊引爆后，安全气囊控制单元会给方向机控制单元发送一个数据，方向机将会有有一个“P160900碰撞切断已触发”的故障码，请在更换新的安全气囊控制单元并匹配设置完成后，用朗仁诊断仪进入方向机系统重新进行复位，方法如下所述。

1.进入方向机，读取故障码，代码显示

“主动的/静态的”无法清除（图1）。

2.进行安全访问，输入登陆码20103，点击确定，登陆成功后进入下一步（图2）。

3.进入基本设置，选择“所有匹配值的复位”，复位成功后清除故障码（图3）。

三、方向机线路故障

方向机各线路连接比较可靠，一般情况下，如果不是插头进水或者线路受到事故撞击损坏，很少发生故障。从图4的电路图可以看到：

1.SA2 80A保险丝是常通的电源，截面积达到了10mm²，A38是KL15点火开关控制的电源，东风天龙方向机多少钱，KL15点火开关控制电源的位置在SC6 5A保险丝处，12是负极搭铁线；

2.G85角度传感器和G269转向力矩传感器是集成一体的；

3.B383是CAN高线，B390是CAN低线，CAN高低线不工作的情况下是2.5V电压，高线工作的电压是2.5~3.5V，低线工作的电压是1.5~2.5V。

东风天龙方向机价格-西安东风天龙方向机-正宸动力原厂直销由济南正宸动力汽车零部件有限公司提供。济南正宸动力汽车零部件有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。正宸动力——您可信赖的朋友，公司地址：济南市泉利汽配城，联系人：高经理。