

日照细石混凝土泵 科玛森机械制造有限公司 细石混凝土泵

产品名称	日照细石混凝土泵 科玛森机械制造有限公司 细石混凝土泵
公司名称	湖南科玛森机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储 能节能创意产业园二栋106
联系电话	13874839997 13874839997

产品详情

混凝土细石泵泵送粗骨料时

2、粗骨料

泵送混凝土可以采用卵石、碎石或卵石与碎石混合骨料。

卵石骨料混凝土的可泵性好，混合料次之，碎石骨料差。

对粗骨料大粒径的限制参考下表 输 送 管 小 直 径 粗 骨 料 大 粒 径 (mm) (mm) 卵 石 碎 石 100 35 30 80 30 25 70 20 20 泵送混凝土的粗骨料大粒径受输送管路小口径限制。要求卵石大粒径不超过1/3口径;碎石不超过1/4口径。允许有少量超径骨料混入，例如在100mm直径的输送管中，可以通过少量粒径达50mm的骨料，不过这种超径骨料所占的比例不得超过1%，张家口细石混凝土泵，而且它们必须是分散的。泵送混凝土要求粗骨料的空隙率尽可能小，其级配应连续而均匀，才能以较小的水泥用量及砂率获得较好的可泵性。粗骨料的级配应符合下表的要求。

粗骨料的级配标准:各种骨料粒径范围内骨料通过各标准筛的重量百分率表 粒径范围 筛 孔 的 名 义 尺 寸 (mm) (mm) 50 40 30 25 20 15 10 5 2.5 30-5 100 100-95 75-40 35-10 10-0 5-0 25-5 100 100-90 90-60 50-20 10-0 5-0 20-5 100-90 100-90 (80-55) 55-20 10-0 5-0 混凝土的可泵性对于骨料级配间断或不均匀的反应十分敏感。某一组份的短缺，或在混凝土中出现局部的单一化的粗骨料，都可能产生泵送堵塞事故。粗骨料在骨料总量中的比例对混凝土的可泵性有很大影响，表现在泵送压力和混凝土泵容积效率的变化。在实即使用中，只要控制好砂率，粗骨料用量自然就得到了控制。

细石泵为维护之润滑检查

润滑检查：润滑泵内油脂任何时候都要保证充足且清洁，润滑管路各接头不得有溢漏现象。随时检查各

运转部位的润滑情况，发现有缺油的部位，细石混凝土泵哪里的好，要立即停机检查，防止发生意外事故。

—润滑分配器指示杆弹出时，细石混凝土泵，按照对应的润滑管路排除堵塞。

—每日检查集中润滑系统是否有效。

—油脂泵空了以后，加入的油脂往往由于气泡的原因不容易泵出，在这种情况下打开泵的出口，运转油脂泵直至油脂重新流出再接好管路。

—集中润滑系统没有覆盖的润滑点，细石混凝土泵多少钱，用手动加脂枪润滑。—检查油和润滑油的液位。

—机械结构件涂脂以防表面外露。长期放置的设备要充分润滑所有部件。

细石混凝土泵的日常维护即使用中的例行保养，工作内容包括检查、清洗、润滑、紧固、调整、检漏、补充液压油等。

液压元件检查：如果发现故障，在进行任何操作前检查原因并修复整个的回路。

—发现油有外泻，排除泄露原因。

—检查安全阀、液压系统钢管和软管、连接件、油缸，发现任何的磨损和裂纹（管子的可能引起非常严重的后果）。

—检查从安全阀到油缸入口的管路，确保没有外泻或者由于冲击和磨损造成的变形，确保连接件是完整的和完全紧固的。

—立即更换任何的损坏的管子。

—严禁更改原始设定：所有的调整和校准只能由人员来完成。

日照细石混凝土泵-科玛森机械制造有限公司-细石混凝土泵由湖南科玛森机械制造有限公司提供。湖南科玛森机械制造有限公司实力雄厚，信誉可靠，在湖南长沙的工程机械配件等行业积累了大批忠诚的客户。科玛森机械制造有限公司带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！