

上海脉冲布袋除尘设备 御军环保科技有限公司

产品名称	上海脉冲布袋除尘设备 御军环保科技有限公司
公司名称	苏州御军环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区胜浦路118号3幢4层452室
联系电话	18013162099 18013162099

产品详情

布袋除尘器安装调试应注意事项

- 1、安装前应对脉冲布袋除尘器各部件进行检查，检查零部件是否完好无损，如发现缺少、损坏或变形，要修整补齐方可安装。
- 2、除尘器布袋要检查尺寸是否合适，缝纫处是否牢靠，如发现有破损、跳丝要进行修补后在安装到框架上，伤口要绑扎可靠，不得漏气。
- 3、对除尘器框架要认真检查，如发现脱焊，弯曲或有毛刺，要进行修整之后再装滤袋。
- 4、滤袋框架接口与多孔板之间应使用胶垫，要求压板压紧后不得漏气。
- 5、除尘器的安装基础应在同一水平面上，如不平可用薄钢板校平，供应脉冲布袋除尘器设备，以防除尘器变形。
- 6、喷吹管固定后，其喷吹孔应对准文氏管，偏差应在2毫米之内。

喷吹装置各部件具有优良的空气动力特性。因而具有强大的清灰能力、在较低的喷吹压力下，对于颗粒较细、难以清灰的，仍能获得良好的清灰效果。

3、简便的滤袋固定方式，滤袋以缝在袋口的弹性涨圈嵌在花板上，不但密封效果好，而且拆装方便，脉冲布袋除尘设备厂，减少了维修人员与污袋的接触。

4、脉冲除尘器采用新型的结构，具有造型美观、强度高、阻力低等优点。脉冲除尘器故障的排除：1、运行阻力大

原因可能是：滤袋板结，脉冲除尘器脉冲阀不工作或损坏，压缩空气压力太低，脉冲阀工作时提升阀关

闭不严，上海脉冲布袋除尘设备，一个或多个提升阀处于关闭状态。

脉冲除尘器为了适应上花板的不平度，反吹口与反吹风管采取挠性联接，但它们之间的间隙始终无法调整出一个理想的高度，间隙太小，运转中就会卡死反吹臂，损坏电机；间隙过大，慢速回转中反吹风不能多的进入每一个滤袋，反吹清灰乏力，滤袋上的积灰不能及时清除，脉冲布袋除尘设备价格，影响通风，收尘系统通风阻力增大，水泥磨的磨内通风量相应减少，导致磨内出现过粉磨、涨磨现象，影响磨机产量的提高。上海脉冲布袋除尘设备-御军环保科技有限公司由苏州御军环保科技有限公司提供。苏州御军环保科技有限公司是从事“集环保设备,废气净化设备,废水净化设备,除尘设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。