

甘肃除尘处理设备 御军环保科技有限公司 除尘处理设备怎么样

产品名称	甘肃除尘处理设备 御军环保科技有限公司 除尘处理设备怎么样
公司名称	苏州御军环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区胜浦路118号3幢4层452室
联系电话	18013162099 18013162099

产品详情

应用范围编辑广泛适用于食品、制药、饲料、冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与粉尘物料的回收。技术参数编辑参数、型号LT-01LT-02LT-04LT-06LT-08LT-12LT-16LT-24LT-36LT-48

过滤面积 (m²)8.2516.524.7549.56699132198297396

滤筒数量 (只)124681216243648

清灰装置脉冲阀数量1246468121820耗用压缩空气量

m³/mim0.02-0.100.04-0.170.07-0.300.11-0.300.11-0.300.13-0.400.15-0.500.18-0.600.20-0.600.22-0.60

压缩空气压力 kg/cm²4-6

滤袋分解

主要原因及排除方法：

滤料不适用在该工况：分析气体化学性质并咨询滤袋或滤筒制造厂。

滤料不适用于气体成分：在进除尘器前处理气体；或更换滤袋或滤筒。

运行在酸温度下：提高气体温度。

滤袋过度磨损

主要原因及排除方法：

均流导流挡板磨损耗尽：更换均流挡板。

粉尘过多：安装初级除尘器。

清灰周期过频：延长周期时间。

入口气流没有被滤袋或滤筒适当均流：咨询制造厂。

粉尘在净气室内/花板上：清扫花板和滤袋或滤筒内部；作荧光测试找到渗漏点。

笼架（若使用）上有毛刺/腐蚀：清除光滑毛刺；更换如需要。若腐蚀，除尘处理设备怎么样，考虑使用防腐蚀涂层的笼架。

脉冲除尘器为了适应上花板的不平度，反吹口与反吹风管采取挠性联接，甘肃除尘处理设备，但它们之间的间隙始终无法调整出一个理想的高度，间隙太小，运转中就会卡死反吹臂，损坏电机；间隙过大，工业除尘处理设备，慢速回转中反吹风不能多的进入每一个滤袋，反吹清灰乏力，滤袋上的积灰不能及时清除，除尘处理设备哪里有，影响通风，收尘系统通风阻力增大，水泥磨的磨内通风量相应减少，导致磨内出现过粉磨、涨磨现象，影响磨机产量的提高。甘肃除尘处理设备-御军环保科技有限公司-除尘处理设备怎么样由苏州御军环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州御军环保科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为除尘设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!