

地磅维修电话 安徽地磅维修 合肥匹克售后完善

产品名称	地磅维修电话 安徽地磅维修 合肥匹克售后完善
公司名称	合肥匹克衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区四川路水晶公馆7栋
联系电话	13966669947 13966669947

产品详情

地磅秤面护边的注意事项

电子地磅秤面护边包括挡货边和与挡货边的长边垂直连接的固定边，为了不让它左右摇摆，有不稳定现象。护边设置在电子地磅称面边沿相邻的两侧，固定边设有若干固定孔，护边由铆钉或螺钉通过所述的固定孔固定在称面边沿上。通过固定在电子地磅两边上设置的长条形挡板挡住货物或货物推车推上电子地磅称面时，保证货物或货物推车不超出称面边沿，让地磅在称重时准确无误，既提高了汽车衡称量的准确性，安徽地磅维修，又减少了重型货物或货物推车在称面上来回调整的麻烦，提高了企业工作效率。

如何解决电子地磅遇到的干扰问题？

雷电搅扰。雷电是自然现象，它能导致电子吊秤电路板，整流器的损坏，因此雷电时千万要注意。简略的办法即是在雷雨天气防止运用。假如必定要运用的话，必定要确保接地系统杰出。交流电搅扰。交流电也许导致电子地磅元器件的损坏，对交流电，零线与地线之间的电压必定不能查出额外规模，而且地线必定要接在接地桩上。

电子地磅称重没反应怎么回事

电子地磅在使用过程中，有些会遇到电子地磅称重没有反应，而大多数客户在遇到此类问题时，就以为是电子地磅秤的质量存在问题。其实导致电子地磅秤称重没有反应是有很多原因导致的，合肥艺鑫地磅的小编今天就和大家一起来了解几种导致电子地磅秤称重没有反应的原因。

1.有时在电子地磅在遇到水时，就有可能出现称重显示器在显示称重数字的时候不稳定，如果是这种问题导致的，地磅维修电话，你可以自行解决问题。只要将水擦干，然后重新调整其位置即可。

2.显示器显示的数字乱跳，出现这种现象一般都是接线盒可能受潮，打开接线盒查看情况，如果确实受潮，可使用吹风机吹干。

3.显示器不归零，一般都是数据线出现了破损，导致线路破损，终导致信号出现衰减。此类问题可联系商家请人员解决问题。

4.显示器无任何反应，一般都是连接线有问题，一般不是破损就是老化，遇到此类问题，应及时联系维修人员及时处理，地磅维修公司，不可自行拆查，以免造成损坏。

5.称重时不准确，有时电子地磅在称重时出现不准确的现象，

地磅维修电话-安徽地磅维修-合肥匹克售后完善(查看)由合肥匹克衡器有限公司提供。“地磅,电子地磅,汽车衡,地磅维修”选择合肥匹克衡器有限公司，公司位于：安徽省合肥市包河区四川路水晶公馆7栋，多年来，合肥匹克坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥匹克期待成为您的长期合作伙伴！