

河南中建防火材料 河南室内非膨胀型钢结构防火涂料

产品名称	河南中建防火材料 河南室内非膨胀型钢结构防火涂料
公司名称	商水县中建防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商水县郝岗镇工业园区6号
联系电话	15808895911 15808895911

产品详情

第3.4.1条

厚涂型钢结构防火涂料宜采用压送式喷涂机喷涂，空气压力为0.4~0.6Mpa，喷枪口直径宜为6~10mm。第

3.4.2条 配料时应严格按配合比加料或加稀释剂，并使稠度适宜，边配边用。第3.4.3条

喷涂施工应分遍完成 每遍喷涂厚度宜为5~10mm，必须在前一遍基本干燥或固化后，再喷涂后一遍。喷涂保护方式，喷涂遍数与涂层厚度应根据施工设计要求确定。第3.4.4条

施工过程中，操作者应采用测厚针检测涂层厚度，直到符合设计规定的厚度，方可停止喷涂。第3.4.5条

喷涂后的涂层，应剔除乳突，确保均匀平整。第3.4.6条 当防火涂层出现下列情况之一时，应重喷：一、涂层干燥固化不好，粘结不牢或粉化、空鼓、脱落时。二

、钢结构的接头，转角处的涂层有明显凹陷时。三、涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1.0mm时四、涂层厚度小于设计规定厚度的85%时，或涂层厚度虽大于设计规定厚度的85%，但未达到规定厚度的涂层之连续面积的长度超过1m时。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

如何正确的除锈？

中建防火回复：视锈蚀程度而定。

- 1) 表面防锈漆脱落或锈蚀情况不严重，可用铲刀铲除起皮、脱落的防锈漆，再用钢丝刷刷除锈迹；
- 2) 比较难清除的可用金刚砂打磨，直至露出钢基材，清理好表面，然后在补刷同一类型的防锈漆两道，补刷的防锈漆必须完整，附着良好；

3) 若锈蚀比较严重，钢结构已经氧化变黑，则必须用电动砂轮机打磨，直至露出金属光泽，再按防锈漆涂刷工艺进行防锈漆的涂刷，并在防锈漆干燥、固化后，室内非膨胀型钢结构防火涂料，方可进行防火涂料的施工。

4.为什么要去除钢结构表面油污？如何去除？

中建防火回复：去除金属工件表面的油污，可增强涂料的附着力。根据油污情况，选用成本低、溶解力强、毒性小且不的溶剂。常用的有200号室友、等。

商水县中建防火材料有限公司是一家集研发、生产、销售、施工为一体的防火、防腐、装饰、施工的综合型企业。公司主营业务：防火涂料系列、防腐涂料系列、防水保温系列、真石漆内外墙涂料系列。

钢结构防火涂料常用的溶剂有烃类溶剂、醇类溶剂、醇醚类溶剂、酯类溶剂、酮类溶剂等。一般为各种牌号的，如苯、二、酮、卤代烃等。但由于苯类溶剂对人体的毒性较大，卤代烃污染环境，酮类价格较贵，因此200号是溶剂型防火涂料中常用的溶剂。

河南中建防火材料-河南室内非膨胀型钢结构防火涂料由商水县中建防火材料有限公司提供。商水县中建防火材料有限公司位于河南省商水县郝岗镇工业园区6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中建防火在室外涂料中享有良好的声誉。中建防火取得商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中建防火全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。