

新风系统安装 特美悦舒适智能家居 彭泽新风系统

产品名称	新风系统安装 特美悦舒适智能家居 彭泽新风系统
公司名称	南昌特美悦暖通技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放路999号香江商贸中心B区香江中路81号
联系电话	15207913888 15207913888

产品详情

新风系统需要24小时开机？

新风系统开一段时间关一段时间，不仅会对设备造成危害，而且也不会有效地做到净化效果。运行时不断向室内送入新鲜健康空气，排除室内污浊的空气，建议安装的用户24小时开机，空调新风系统安装，这样可避免二次污染，让室内空气一直处于健康洁净的状态。新风主机功率一般较低，即使24小时开机也比开启中央空调时耗电量要低得多，24小时持续运行的消耗是可以接受的。

装修好的房子还能安装新风系统吗？

新风系统除了中央新风，还有柜式新风以及壁挂新风，即使是装修好的房子也可以选择安装壁挂和柜式的新风机。壁挂新风系统是安装在墙面上的，如果没有合适的墙面，也可视情况而定安在玻璃上面。无需铺设管道、安装方便随装随用，关键的是不受房子装修限制。

要注意新风系统安装时要根据家庭装修情况等，可选择中央新风、壁挂式和立柜式新风系统。

如何对新风系统进行维护？

及时清洗风口及滤网

新风机使用一段时间(3-6个月)后，应该及时清理干净进出风口的蚊虫、尘埃，更换不能清洗的初效、中效、滤网，避免因二次污染及新风系统净化功能的减弱对室内空气质量的不利影响。此外，也应将风口上的灰尘清洗干净，以免堵塞、影响排送风效率。

新风的风机维护

新风的风机在使用到了一定程度，如风速有所下降时，需要人员对系统进行定期的检查(一般为6个月一

次)，观察机器噪音是否变大，检查风机是否有异物等，清理风机，做好滤网的更换，长期不更换滤网会影响风机的阻力，从而导致风速下降，噪音变大。想保证新风系统的正常运行效果，必要时多观察一下风速情况及噪音的变化。

气密性检查

气密性不好是导致风量下降的直接原因，长期使用因新风机震动等原因，容易导致新风管连接处松动，出现漏风现象，导致使用效果下降，新风系统安装，应该及时进行维护。管道的气密性的维护与保养，需要由的维修人员对其进行定期的检测与维护，发现问题应该及时致商家或厂商进行协助维护。

控制面板维护

新风系统的控制面板是比较的电器部件，长期使用会吸附大量的灰尘，聚集潮气，灰尘和潮气容易导致控制面板失灵或元件损坏，影响到其正常使用。用户在使用的时候，应当注意天气潮湿的情况，同时避免手湿直接触摸控制面板等。

新风系统运行时，彭泽新风系统，滤网能够有效隔绝室外空气中的漂浮污染物以及雾霾、病毒、细菌、霉菌、花粉等有害物质，但是长时间使用出风口因静电原因会吸附大量空气中的灰尘，不能及时进行更换与清洗，灰尘容易滋生细菌，影响美观及健康，酒店新风系统，所以合理的维护和清理很有必要。

新风系统让你在家也能亲近大自然

生活在21世纪的今天，我们的生活水平在不断的提高，可是我们的生活质量却在不断的下降。就拿空气质量来说吧，由于人类大肆的发展工业等，导致了环境的恶化，空气中尽是一些游离的微尘，严重的影响到我们的身体健康，这还不算，

有些人认为，既然外面的空气那么不干净，我呆在家里好了，这种想法也是错的，我们所生活的家庭环境内的空气同样也不是很干净。那该怎么办呢？新风系统，安装中央新风系统就可以解决局部的空气质量问题。

中央新风系统是一种的二十四小时空气换气装置，新风系统的出现让室内通风换气变得简单易行，即使不开窗一样可以享受新鲜健康的大自然新鲜空气。新风系统让你在家也能亲近大自然。

新风系统安装-特美悦舒适家智能家居-彭泽新风系统由南昌特美悦暖通技术有限公司提供。“南昌中央空调,南昌新风系统安装,南昌地源热泵,南昌中央净水”选择南昌特美悦暖通技术有限公司，公司位于：南昌市西湖区力高滨江国际天郡A座801室，多年来，特美悦舒适家坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。特美悦舒适家期待成为您的长期合作伙伴！