

# 东西湖地质勘查检测（地勘地质勘探报告）

产品名称	东西湖地质勘查检测（地勘地质勘探报告）
公司名称	武汉瑞优源建筑工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛栗庙新村1265号（注册地址）
联系电话	13260695811

## 产品详情

承接湖北省房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

东西湖地质勘查检测（地勘地质勘探报告）今日新闻

对厂房进行完损状况检测，出具厂房安全检测鉴定报告，钢结构建筑工程检测鉴定指定厂房检测单位，公司拥有先进、齐全的厂房质量检测仪器设备和一批具有博士、硕士等高学历的厂房检测领域的专家教授。业务范围包括厂房完损状况检测、厂房安全检测鉴定、厂房损坏趋势检测鉴定、厂房结构和使用功能改变、综合检测及其它类型厂房检测。专注从事住宅、别墅、商场、写字楼等各类民用建(构)筑和大型工业厂房等质量检测。厂房检测站所有成员均有多年的建筑结构、材料、施工等从业经验，提供优质的厂房质量检测服务，赢得广泛赞誉。1、工程师现场勘探;2、制定检测鉴定方案(根据厂房检测相关标准，例如：《建筑结构荷载规范》《钢结构设计规范》等);3、厂房建筑、结构布置及构件尺寸核对;4、厂房柱底相对沉降检测及柱倾斜检测;5、对厂房进行完损状况检测;6、厂房结构承载能力验算分析;7、厂房构造措施分析;8、出具厂房安全检测鉴定报告。钢结构厂房在使用过程中，若发现厂房钢结构接缝开裂，出现锈蚀，螺栓连接节点松动等问题时，要引起足够重视，并且需要找有厂房检测的企业对厂房进行安全检测鉴定，及时发现厂房中存在的安全隐患，针对问题进行相应的加固修补，以免对日后的正常生产造成不良影响。

B级：结构承载力基本能满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构，基本满足正常使用要求。C级：部分承重结构承载力不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房，一般需要加固或局部改造。D级：承重结构承载力已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房，一般应整体拆除。

东西湖地质勘查检测（地勘地质勘探报告）

机房的承重检测一直是各大公司都在注重的房屋安全指标之一，而一般机房楼板的承重检测都是由以下

这几种方法来进行鉴定的。机房楼板承重检测有那些内容：针对机房的承重结构系统、结构布置和支撑系统、围护结构系统三个组合项目进行机房承重检测;

因房质量保修责任发生纠纷的，如开发商不予解决、或对开发商的解决不满意，当事人可以向建设行政主管部门投诉。对于影响房屋结构安全的问题，业主可以直接委托具有房屋安全鉴定的房屋安全鉴定机构对房屋进行鉴定，根据房屋安全鉴定机构鉴定结论可作为民事赔偿的证据。

武汉瑞优源工程检测有限公司拥有先进、齐全的房屋检测仪器和检测专用设备以及钢筋、水泥、混凝土、基桩等多个配套的检测实验室，权威从事住宅、别墅、商场、写字楼等各类民用建筑和工业厂房检测，受影响建筑物的安全性评估以及灾后检测等，具有保证第三方公正性的承诺和措施，能够、公正地进行各项房屋检测评估及相关技术服务，具体业务范围包括：房屋完损状况、安全、损坏趋势、结构和使用寿命改变、防雷检测、抗震能力检测以及综合检测和其它类型房屋鉴定检测等。我们奉行“以质量立足，靠服务取胜”的经营理念，坚持“科学、公正、准确、满意”的质量方针，为保证房屋的质量和安安全竭诚工作。

#### 东西湖地质勘查检测（地勘地质勘探报告）

分析委托人提供的房屋结构和使用功能改变方案及技术要求。对房屋结构构件的材料力学性能进行检测，对结构改变的部位和荷载增大的部位进行重点检测，检测项目应根据结构验算的需要确定。

在建设过程中存在的安全问题，工程缺乏必要的设计，结构不合理。施工中使用劣质建材、偷工减料、施工工艺粗糙等。在使用过程中存在的安全问题，