

夏季工业玻璃钢风机风扇

产品名称	夏季工业玻璃钢风机风扇
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	560.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

玻璃钢负压风机是畜牧业常见的通风工具，同时也被应用于别的行业，下面就与大家分享一下它本身的特点。3.设备使用寿命长，至少能运转十年，###付出十年受益;7.安装方便，为您节约一大笔的人工费和材料费：免维修免维护。3.免电力，利用温度差和自然风使设备进行自转，节约一大笔的运行成本费用，效果不亚于其他同类排风产品;3.玻璃钢负压风机采用整组荷兰UBC新西兰NSK全密封轴承，无须润滑，坚固耐用。无电机,不耗电、无噪音、体积小、重量轻、排风效率高，安装方便。

应用：商用建筑和厂矿企业(更适合轻钢结构屋面)的排风换气。9.玻璃钢负压风机是利用自然界空气对流原理，结合自身的结构设计，将任何平行方向的空气流动，加速并转变为由下而上垂直的空气流动，以提高室内通风换气效果的一种装置。它不需要用电，无噪音，可长期运转，排出室内的热气、烟气、异味、水蒸气等。6.玻璃钢负压风机只须少量风力即可连续951天全年运转。灵敏度高，只须微风或室内、外温差即可轻易驱动涡轮叶片转动。十分有效的改善厂内工作环境，提升工作效率。能带给您清新的空气对流、排除热气、废气或臭空气。

对于[负压风机](#)不能起动开关跳闸主要可能有以下几个原因：

- 1.叶轮反方向旋转;
- 2.开关容量配小，或热保护器额定值过小不合理; 夏季工业玻璃钢风机风扇
- 3.起动电流过大，(对大功率容量风机建议降压起动);
- 4.风机负载(风量)过大(尤其是离心风机)，可将管道进风口或出风口调节阀调至小;
- 5.进线接触不良或同相位等引起缺相;控制箱附件性能不良，或到风机处线路接触不良引起缺相;

6.电网容量不足，电压偏低;

7.线路搭壳漏电;

8.接线不可靠，运行一段时间后因接线桩处发热断线;夏季工业玻璃钢风机风扇

9.电机接线错误，将Y接法接成 Δ 接法(一般情况下3KW以下包括3KW的电机为Y接法，3KW以上为 Δ 接法);

10.双速风机电机高低接线连接错误，控制箱为按 Δ/YY (或Y/YY)原理设计、生产引起控制原理错误;

11.双速风机电机高低度编号与实际不一致;

12.开车时进气管内闸门或节流阀未关严，或风管漏气(对离心风机箱);

13.温度过低，风机输送气体密度过大;夏季工业玻璃钢风机风扇

14.风机转速偏高。

负压风机出现问题了就要及时的找出原因并且及时解决，如在风机运行时出现一般的故障，应参照上述的故障原因查找，并应严格按本说明书的要求进行检查和修复。