

# 莱阳消防泵销售多级消防离心泵

产品名称	莱阳消防泵销售多级消防离心泵
公司名称	山东蓝升泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区工业北路88号东都国际2-924室
联系电话	13705319690 15169022933

## 产品详情

山东蓝升泵业有限公司是一家制造各类大型耐磨潜污泵、高温潜污泵、全铸造不锈钢潜污泵、管道泵、消防泵、成套消防稳压设备、潜水泵、深井泵的厂家，产品范围包括WQR、WQP、JYWQ系列潜水排污泵；GW、YW、L道式排污泵；QJ系列深井潜水泵；ISG、IHG、ISW、ISWH系列单级单吸管道离心泵；GDL、CDL、LG系列多级管道离心泵；QY系列潜水喷泉泵；以及无负压供水设备、电控制系统设备等，各种产品型号规格达五百多种。

由于具有消防稳压的作用，固被叫做消防稳压泵。XBD系列消防稳压泵是我公司依据商场对消防泵的实际需要及其特别的运用要求，严格依照新公布的GB6245-2006《消防泵》规范而研制开发的新式消防产品。经消防配备质量监督检测中心检测，各项性能指标均到达或超越规范的要求，并取得消防产品认证

消防泵在检修的过程中，其中一个关键环节就是故障诊断，消防泵在使用的过程中消防泵的吸程一下子变高的故障，我们可以采取相应的措施来解决。

消防泵吸程太高的原因分析： 1、可能是叶轮发生了故障 在工作过程中如果叶轮的齿轮上面附着了较大的障碍物，那就一定会造成吸程相应的很多，这不是很大的问题，但在清理障碍物时要格外小心，这种堵塞物一般是不容易清理的，在完成清理之后还要涂上一层防锈油，这样就可以尽量避免再被这种障碍物堵塞。

2、可能是空气或者是入口管线发生了泄漏 这种情况出现的几率也是很高的，在使用的过程中如果空气没有达到密封的程度，那么就会相应的造成吸程过高，当这种情况发生时要认真检查到底是在哪个方面造成了空气的泄漏。

3、可能是填料函里面的填料发生了泄漏或者死磨损 这种情况出现的几率较小，在一般情况下填料函里面的设备都是不容易受到损害的。如果经过检查之后是这种情况，那么要将里面的填料进行清理再更换上新的，否则是不容易完全处理好这种问题的。

一、消防泵设备无液体提供，供给液体不足或压力不足

1.消防泵设备没有注水或没有适当排气

解决措施：检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。 2.消防泵设备速度太低

解决措施：检查电机的接线是否正确，电压是否正常或透平的蒸汽压力是否正常。

3.消防泵设备系统水头太高 解决措施：检查系统的水头(特别是磨擦损失)。

4.消防泵的设备吸程太高

解决措施：检查现有的净压头(入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失)。

5.叶轮或管线受堵 解决措施：检查是否有障碍物。

6.消防泵设备转动方向不对 解决措施：检查转动方向。

7.消防泵设备产生空气或入口管线有泄漏

解决措施：检查入口管线有无气穴或空气泄漏。

8.消防泵设备填料函中的填料或密封磨损，使空气漏入泵壳中

解决措施：检查填料或密封并按需要更换，检查润滑是否正常。

9.消防泵设备抽送热的或挥发性液体时吸入水头不足

解决措施：增大吸入水头，并向厂家咨询。 10.消防泵设备底阀太小

解决措施：选择安装正确尺寸的底阀。

11.消防泵设备底阀或入口管浸没深度不够

解决措施：向消防泵设备厂家咨询正确的浸没深度。用挡板涡流。

12.消防泵设备叶轮间隙太大 解决措施：检查间隙是否大小合适。

13.消防泵设备叶轮损坏 解决措施：检查叶轮，并按要求进行更换。

14.消防泵设备叶轮直径太小 解决措施：向厂家咨询正确的叶轮直径。

15.消防泵设备压力表位置不正确

解决措施：检查位置是否正确，检查出口管嘴或管道。

XBD-LG系列多级消防泵主要用于各企事业单位，工程建设，高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统，自动喷淋灭火系统等，可供输送100 以下不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的介质，又可用于消防，生活，生产共用给水系统及建筑，市政

给排水等。