

安川老款驱动器维修报警ac9故障找庞工23

产品名称	安川老款驱动器维修报警ac9故障找庞工23
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

伺服放大器有的零部件部分随运行而发热。

将几台伺服放大器放在同一控制盘内时，请注意以下几点。

基本上横向排列设置。RYC 型号的伺服放大器可横向靠紧安装。最大限度紧凑排列设置的伺服放大器，请在80[%ED]额定 下使用。以5[mm]以上间隔设置时，其运行频率没有限制。

请在伺服放大器的下方向留出40[mm]以上的间隔。

伺服放大器的上方需要留出50[mm]以上的间隔，便于散热。

在紧凑排列设置的状态下，环境温度为45[]以下时，可在100[%ED]下使用