

青海东风柳汽动力转向器 正宸动力实力商家

产品名称	青海东风柳汽动力转向器 正宸动力实力商家
公司名称	济南正宸动力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市泉利汽配城
联系电话	15253148990

产品详情

车上的方向机能够分成机械助力式、机械液压助力式、电子器件液压助力式及其电子器件助力式这四种。在其中的电子器件助力方向机中没有液压油和机油，因此不容易出现骨架密封毁坏漏油的常见故障；机械助力式方向机中仅有机油，它的上边一般有两个骨架密封，随便不容易毁坏，即便 毁坏了也非常容易拆换，而且这类方向机应用的越来越低了，只在一些农用三轮车、轻型车及其十分中低端的小汽车上应用，基本上能够忽略了。点击查看看图片评价而机械液压助力式和电子器件液压助力式是在车上较为普遍的二种方向机，在其中以机械液压助力式更加普遍。这二种方向机的构造和原理基本一致，仅仅在系统软件汽压的创建与操纵上有所区别，机械液压助力式是用柴油发动机推动转向泵旋转，而电子器件液压助力式是用电动机来推动转向泵旋转。能够更灵便的自动控制系统的工作压力和总流量。下边大家讨论一下这二种转向机的构造。液压助力转向机整体上全是由转向调压阀和转向助力缸两部分构成的。在其中的转向调压阀归属于构造尤其精细、技术性尤其繁杂的液压各种阀门，它不仅能够操纵液压油流动性方位和总流量，还务必具备过载卸载掉、路感意见反馈等作用，东风柳汽动力转向器供货商，一般在拼装进行后必须在技术的实验台子上历经十分的调节。那样的技术性和试验标准，一般的汽修厂不是具有的。因此

，如果是转向调压阀位置的骨架密封毁坏漏油，本人的提议是不必维修，立即拆换新的总程。

方向机的限位阀调整说明

12×1.5螺栓为行程限位阀的一部分.不可拆卸。本产品在出厂时总

圈数预设5圈小于汽车满行程转角时的总圈数，因此客户在实际装

车时会感到车轮转角不够该行程限位阀可根据车辆转角需要自行调整

具体详见下述“ 装机程序

2、装机程序

2.1把转向器装上汽车底盘支架，并正确连接好清洗过的管路

2.2将转向垂臂的标记与转向器输出端标记对正后装上并紧固

2.3将直拉杆球头与转向垂臂连接并用螺母锁紧

2.4用千斤顶支起前桥，使两边前轮离地，并确保安全

2.5在油罐中注入新的液压油

2.6怠速启动汽车发动机，并不断补充新油，直至加满

2.7向左打方向，直至桥的限位

2.8向右打方向，直至桥的限位

2.9在完成2.7、2.8步骤后，左右各打方向数次，并继续补充新油，青海东风柳汽动力转向器，直

至转向油罐加满且无气泡冒出

2.10千斤顶卸荷，使前轮落地，取走千斤顶

两侧方向都沉重。

如果遇有方向沉重的故障，特别是向两侧打方向都沉重，应当从两个方面去查找原因：一方面查找转向机械部分的原因，如果机械部分没有问题，东风柳汽动力转向器多少钱，再查找转向助力方面的原因。

引起方向沉重机械方面的原因主要在于转向节。长时间不保养，使转向立柱和衬套严重缺油、磨损甚至烧蚀，都会引起方向沉重。因此在保养时，必须向转向立柱空腔内注满润滑脂，而且每次注油时需用千斤顶将前桥支承起来，要注到立柱上、下两支承面都有润滑脂挤出为止，此时说明立柱与衬套间已注满润滑脂。转向立柱的平面止推轴承如果严重磨损，东风柳汽动力转向器价格，或是损坏，也会造成方向重的故障。

单边转向沉重 机械部分的故障可以用眼观察转向立柱、转向节的外观和用搬动前轮来感受一下前轮左、右摆动的阻力来检查。如果通过检查转向机械部分没有问题，那么显然是转向助力部分产生故障。

青海东风柳汽动力转向器-正宸动力实力商家由济南正宸动力汽车零部件有限公司提供。济南正宸动力汽车零部件有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的助力器、助力泵等行业积累了大批忠诚的客户。正宸动力带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！