

# 江淮重卡方向机厂家 柳州江淮重卡方向机 正宸动力现货供应

产品名称	江淮重卡方向机厂家 柳州江淮重卡方向机 正宸动力现货供应
公司名称	济南正宸动力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市泉利汽配城
联系电话	15253148990

## 产品详情

### 注意事项

3.1在调整行程卸荷阀时，务必在装上直拉杆后才能调整，否则，行程限位阀将被压到底而失效

3.2务必保证转向系统中的液压油清洁，油脏将会导致行程限位阀卡住而导致转向沉重

3.3调整行程卸荷阀时，在转动方向盘至桥的两个极限位置时手感会稍重，此时只需要增加手力，直至到达桥的限位

3.4本机所带的行程卸荷装置，如在调整过程中未按照2.7、2.8顺序进行调整，不会影响限位阀的使用，只要左右满行程转动数次到达

方位晃动或跑位跑偏的常见故障应查验机械设备一部分和外部要素。汽车行车在弧形地面的一侧上自身就会有偏跑的趋向，柳州江淮重卡方向机，当弧形很大时跑偏就比较显著是外部的要素导致的。前轮两侧轮胎气压标准不一样、一边是新车胎另一边是废轮胎或上下胎磨坏差别很大、前厚钢板移位(比如厚钢板管理中心地脚螺栓)、前轮定位误差很大等都是会导致方位跑偏。假如清除所述机械设备和外界要素，方位依然比较严重跑偏，那么就可能是转向机内操纵转为螺母偏摆杆原始部位调节不善，使汽车直线行驶时，转为螺母在参考点部位，江淮重卡方向机价格，参考点的旋片泵总使活塞杆某一侧造成高压助推，导致汽车全自动跑偏。假如汽车行车时没有规律性地两侧晃动，方位不太好把握，表明汽车转向系统

齿轮传动各组织较松旷。比如前轮轮鼓滚动轴承松旷、转向轴扇齿与活塞杆直齿空隙过大、横直支撑杆球笼松旷、转向机固定不动镙丝松旷、前轮定位有很大的误差这些。前轮刚圈形变自然也会造成方位的颤动，假如清除所述的机械设备缘故，江淮重卡方向机多少钱，则很可能是转向机内定位转为螺母的偏摆杆断裂或松旷而致。

方向盘转向异响的主要原因：

- 1、转向管柱不润滑，江淮重卡方向机厂家，摩擦力大。
- 2、检查转向助力油少了。
- 3、检查万向节是否有问题。
- 4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬。
- 5、平面轴承坏了。

正确打方向盘的方法

- 1、避免原地转动方向盘，尽量在车辆移动之后再打方向，原地打方向只可在特殊环境下调车出位时偶尔使用。
- 2、当车辆停稳之后，应当将方向盘回到正中位置，避免悬挂系统和轮胎承受负荷。
- 3、需要调头的时候，尽量避免方向盘打到死点的位置。

方向盘异响原因和处理方法：

- 1、转向横拉杆球头老化、有旷量。更换转向横拉杆球头，且做四轮定位。
- 2、方向机防尘套漏油。更换防尘套或者重新打黄油。
- 3、转向机故障。可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的，需要更换转向机。
- 4、助力皮带松紧度不当或老化，需调整皮带松紧度或者更换皮带。

江淮重卡方向机厂家-柳州江淮重卡方向机-正宸动力现货供应由济南正宸动力汽车零部件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南正宸动力汽车零部件有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为助力器、助力泵具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!