

# 天津脉冲布袋除尘设备 苏州御军环保 脉冲布袋除尘设备厂

产品名称	天津脉冲布袋除尘设备 苏州御军环保 脉冲布袋除尘设备厂
公司名称	苏州御军环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区胜浦路118号3幢4层452室
联系电话	18013162099 18013162099

## 产品详情

风机振动严重

主要原因及排除方：

轮叶积灰：轮叶清灰，检查风机是否处理过量粉尘。检查风机安装位置/排干冷凝水或潮气/保持风机干燥。

风机叶轮不适合工况：咨询制造厂。

皮带轮不平横：皮带轮作动力平衡。

轴承磨损：更换。

五、压缩空气压力低

主要原因及排除方法：

压缩空气消耗量过高：参见以上。

气管内阻力：检查气管有无堵塞。

干燥器堵塞：更换干燥剂或将干燥器旁路若工况允许。

压缩机磨损：咨询厂家或查看压缩机维护手册。

除尘（一般可达99.6%以上），操作方便；工作原理编辑脉冲滤筒除尘器 [1] 原理说明含有木屑颗粒的

气流经过风机输送至布袋过滤器的导流仓中，天津脉冲布袋除尘设备，气流在导流板的作用下流速降低，脉冲布袋除尘设备厂，较重的木屑颗粒在重力的作用下落入灰仓里，其它较轻细的粉尘随气流向上吸附在滤袋的外表面上，经过布袋的过滤后，干净的气体进入排风室中并排到外面。随着过滤工况的持续，脉冲布袋除尘设备公司，积聚在滤袋外表面上的粉尘会越来越多，脉冲布袋除尘设备工作原理，相应的就会增加系统的运行阻力，降低系统的除尘效率。

## 滤袋分解

主要原因及排除方法：

滤料不适用在该工况：分析气体化学性质并咨询滤袋或滤筒制造厂。

滤料不适用于气体成分：在进除尘器前处理气体；或更换滤袋或滤筒。

运行在酸温度下：提高气体温度。

## 滤袋过度磨损

主要原因及排除方法：

均流导流挡板磨损耗尽：更换均流挡板。

粉尘过多：安装初级除尘器。

清灰周期过频：延长周期时间。

入口气流没有被滤袋或滤筒适当均流：咨询制造厂。

粉尘在净气室内/花板上：清扫花板和滤袋或滤筒内部；作荧光测试找到渗漏点。

笼架（若使用）上有毛刺/腐蚀：清除光滑毛刺；更换如需要。若腐蚀，考虑使用防腐蚀涂层的笼架。

天津脉冲布袋除尘设备-苏州御军环保-脉冲布袋除尘设备厂由苏州御军环保科技有限公司提供。苏州御军环保科技有限公司是一家从事“集环保设备,废气净化设备,废水净化设备,除尘设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“御军”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使御军环保在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！