

# 安川机器人示教盒维修 JZRCR-APP01-1 YRC1000 议价

产品名称	安川机器人示教盒维修 JZRCR-APP01-1 YRC1000 议价
公司名称	上海益牛数控自动化设备有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	型号:YRC1000 品牌:安川 订货号:JZRCR-APP01
公司地址	上海市嘉定区安亭镇新源路155弄16号1313室
联系电话	021-59570059 17701866377

## 产品详情

YASKAWA安川示教盒维修时一般是出现哪些故障？应该如何处理？

示教盒的触摸面板接触不良，局部反应较慢或者没有反应。这时候如果没找到直接原因，为了不耽误车间工作，建议直接更换触摸面板。

示教盒的屏幕上一片漆黑，没有任何内容显示。维修师可以更换液晶屏幕或者检查其内部主板，主板出现问题可以先尝试修理，修理不成功之后，可更换新的主板。

当示教盒的屏幕显示出现问题，比如出现竖线、竖屏、花屏等，建议做安川示教盒维修的师傅直接更换它的液晶屏。

示教盒的按键不灵敏或毫无反应时，可以先检查电路连接是否通畅，如果没发现其他问题，可先更换急停按键，然后等工作暂停再更换按键面板。

示教盒的数据不能接通电源或者不能正常通讯，这种情况一般是其内部的线路出现断裂或其他故障，应该考虑更换数据线。

示教盒虽然有显示，但是没有育元，影响正常使用，这时更换一块高压板，可恢复正吊。

操纵杆XYZ轴出现故障，反应迟钝，建议更换操纵杆，以便提高机器的工作效率。

那么，为了尽快修理好机器，YASKAWA安川示教盒维修时应该注意哪些问题？

当示教盒出现故障，首先应该注意清理电机上的杂物，例如油污、灰层、其他附着物等，因为很多时候

机器出现故障就算因为出现了这些脏污，导致堵塞或者隔绝。

在正式开始修理前，应该确认检查维修步骤。首先检查机器的运动是否有异常，然后检查机器外部的电缆绝缘及遮盖物是否受到伤害，如果发现有这类问题，应立即改正。修改完成后再次检查其他故障，确认所有可能出现的因素都检修完毕后，可试运转。

YASKAWA安川示教盒维修完成后，要注意将匕挂回到控制柜的钩子上。如果不小心中将示教盒放在了机器人或者地面上，很容易因为摔落或者受到重压导致损坏。