

# POM 巴斯夫 N2320-0038

产品名称	POM 巴斯夫 N2320-0038
公司名称	上海轩禾塑料有限公司
价格	.00/电议
规格参数	巴斯夫:现货 N2320:0038 德国:原料
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系电话	15961786390

## 产品详情

加工时候会遇到的各方面问题解答；

客户问；注射量不足，欠料，注不满型腔怎么办

答；有以下方面原因及解决方案。

- 1 注射压力不足。应提高注射压力，调定范围为80-130MPa。
- 2 模具排气不良，型腔内残存空气造成注射欠料。应清理排气系统，必要时应增设排气孔。
- 3 流道太细，浇口截面太小。应更改模具，加粗流道，扩大浇口使物料能顺利注入。
- 4 溶体在型腔内流动距离太长，注不到位。应重新改进模具容量，缩短流动距离，还可以设置冷料井。
- 5 制品壁厚太薄。应根据制品使用要求尽量增加壁厚，聚甲醛壁厚应在1.5-5.0mm之间加以调整。