

网络摄像机报价 熵基科技公司 智能网络摄像机报价

产品名称	网络摄像机报价 熵基科技公司 智能网络摄像机报价
公司名称	熵基科技股份有限公司北京分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1 号楼B座29层
联系电话	15012930873 15012930873

产品详情

安装室外的网络监控摄像机，智能网络摄像机报价，应当注意什么？

一、监控摄像头的安装：

设备高度：室外以3.5-10m为宜，电梯轿箱设备在其顶部，且摄像头的光轴与两壁及天花板成45度角合适。假如环境有强电，要注意摄像头设备应与地绝缘隔离，才能避免干扰。假如监控摄像头不是红外一体的，则在挪动、设备监控摄像头过程中，尽量不要打开镜头。如果有必要，室外设备监控时要采取防雷。从监控摄像头引出线缆应留有1m左右余量，才能够不影响摄像头的翻滚。

二、监控布线设备

视频线：一般传输200m-400m；

电源线：应挑选阻燃电缆，尽量运用粗点的以削减电源的衰减；

控制线：一般选用带屏幕的2*1.0的线缆

穿管线：一般状况用PVC管或PVC线槽即可，要地理或防爆的工程应选用镀锌钢管。

三、控制设备

控制室内全部线缆应根据设备方位设置电缆槽和进线孔，摆放、捆扎整洁，编号，并有长期性有效标志。保证监控摄像头室内电源火线、零线、地线按照规范衔接。在监控中心设备（监视器、硬盘录像机、矩阵、视频分配器）打开的状况下，运用万用表交流电压测量一上身外壳和衔接摄像机的视频电缆接头

对低压电。

监控摄像头出现花屏怎么办？

监控画面出现花屏现象，可以通过ping命令测试录像机与摄像头之间丢包延长情况。监控画面如果有花屏、马赛克、拖影、卡顿等现象，首先可以通过录像主机NVR主菜单内的网络检测功能。输入摄像头的IP地址测试下网络是否有丢包或延长，通过丢包率及延长情况来判断录像NVR跟每个摄像头之间的网络质量。

一般情况下，如果延长为1~2ms算是正常现象。如果测试ping值超过这数值，可能就是网络线路中存在故障。如果所有的监控画面都出现花屏情况，也就是每个摄像头都出现了延迟，实时网络摄像机报价，那么可能是主干网络出现了问题，例如录像机到主交换机之间存在故障。需要检查录像机NVR网口的协商速率、NVR与核心交换机的网线连接、水晶头质量等。

如果部分监控画面出现花屏情况且丢包率较高，问题可能出在接入交换机与汇聚交换机之间，交换机上联口的传输带宽不足导致画面异常。例如接入的摄像头比较多，汇聚交换机使用率百兆端口上联。

还有网线问题，网线直连问题是很容易被忽略的，尤其是主干网的网线质量。如果主干网的网线质量较差，智能网络摄像机报价，对于连接录像机NVR与交换机之间的核心线路来说，肯定会影响NVR与所有摄像头之间的通信。

监控画面老是出现不停的变来变去是怎么回事？

监控画面不停的来回跳动可能是因为启动了轮训功能，也就是轮流循环的显示监控画面，网络摄像机报价，每个摄像头的画面显示一定时间后（如10秒），就会自动跳转到下一个摄像头的画面，依次循环的播放。录像机的NVR单画面或多画面的轮巡功能默认情况下是关闭的，如果已经启用了，可以进入录像机主菜单——系统配置——阅览配置，点击停止轮训，即可关闭轮训播放功能。

也可设置轮巡的间隔，也就是NVR切换画面的时间间隔，默认的轮巡时间是10s，可以根据需要再预览设置——预览画面数与切换时间中修改间隔时间。

网络摄像机报价-熵基科技公司-智能网络摄像机报价由熵基科技股份有限公司北京分公司提供。行路致远，砥砺前行。熵基科技股份有限公司北京分公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为考勤机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!