

# 新会铁皮瓦楼面防水维修，新会铁皮瓦油漆翻新更换

产品名称	新会铁皮瓦楼面防水维修，新会铁皮瓦油漆翻新更换
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

江门防水补漏公司，更换铁皮瓦，彩钢瓦，钢结构阁楼施工是在原有结构的基础上增加钢结构的过程，施工过程不但要保护原结构不受破坏，同时也要保障新增结构能安全长期良好使用。出于安全、经济、科学的角度，钢结构阁楼施工主要工序依次为施工准备、材料采购、现场施工及现场收尾等。注：由于在施工准备过程中可能需要对阁楼设计进行调整，导致材料规格数量尺寸变化，因此将材料准备工序置于施工准备之后。在完全清楚原结构并不需要结构检查前提下，可将材料准备放在施工准备前。

1.施工准备 .结构检查 按阁楼初步设计图剔除原结构面抹灰层，检查核实阁楼设计图是否与实际相符。  
.设计调整 若阁楼初步设计图与原结构不符，根据实际情况进行调整，确定阁楼设计图。

2.材料准备 .型材采购

主要型钢板材等材料按统计规格数量统一采购。主钢梁略增加长度初步加工便于运输。 .零星材料零星材料按一定损耗统计规格数量并统一采购。

3.现场施工 .测量放线 根据阁楼设计图纸现场定位放线，确定预埋位置尺寸及需要剔除抹灰位置范围。  
.锚栓植入 预埋件采用化学螺栓固定在原结构上。主钢梁端预埋钢板位置结构面打磨平整，其他不平整之处根据情况处理。根据预埋件设计位置，错开原结构钢筋钻螺栓孔并清理干净。钻孔经检查合格后方可植入化学螺栓，在化学药剂完全凝固前不能动螺栓。