

## (可现场修好)ABB机械手示教器进不了操作系统界面故障修理方法

产品名称	(可现场修好)ABB机械手示教器进不了操作系统界面故障修理方法
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:ABB 型号:DSQC 产地:瑞士
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

### 产品详情

(可现场修好)ABB机械手示教器进不了操作系统界面故障修理方法

ABB机械手示教器开机进不了系统)：ABB机械手示教器开机进不了系统界面维修，ABB机械手示教器启动进不去系统主界面维修，ABB机械手示教器启动卡在开机画面不动维修，ABB机械手示教器启动停在初始化界面不动维修，ABB机械手示教器开机进度条一直不动维修，ABB机械手示教器无法进入用户系统维修，ABB机械手示教器进不了操作系统界面维修，ABB机械手示教器开机停留启动在画面，无法进入系统维修，ABB机械手示教器)开机总在启动界面死机不动维修，ABB机械手示教器开机走一半不动维修，ABB机械手示教器开机不能进入程序维修

高速旋转时发作电机差错计数器溢出过错。对策1：查看电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确，电缆是否有破损。输入较长指令脉冲时发作电机差错计数器溢出过错。对策2：增益设置太大，从头手动调整增益或运用主动调整增益功能；延长加减速时间；负载过重，需求从头选定更大容量的电机或减轻负载，加装减速机等传动组织提高负荷才能。运转过程中发作电机差错计数器溢出过错。对策：增大差错计数器溢出水平设定值；减慢旋转速度；延长加减速时间；负载过重，需求从头选定更大容量的电机或减轻负载，加装减速机等传动组织提高负荷才能。监督操控器的脉冲输出当时值以及脉冲输出灯是否闪烁，承认指令脉冲现已履行并现已正常输出脉冲；查看操控器到驱动器的操控电缆，动力电缆，编码器电缆是否配线过错，破损或许接触不良；查看带制动器的伺服电机其制动器是否现已翻开；监督伺服驱动器的面板承认脉冲指令是否输入；Run运转指令正常；操控形式必须挑选方位操控形式；伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否共同；确保正转侧驱动制止，回转过侧驱动制止信号以及差错计数器复位信号没有被输入，脱开负载而且空载运转正常，查看机械体系。