

原厂加拿大metaris麦塔雷斯齿轮泵MV20 V2510

产品名称	原厂加拿大metaris麦塔雷斯齿轮泵MV20 V2510
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

metaris麦塔雷斯叶片泵V10

metaris麦塔雷斯叶片泵V20

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH101

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH102

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHS6

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHS10

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-18

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-28

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-45

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-60

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-71

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-100

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V0-140

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDVL19

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV25

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV27

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV31

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV35

metaris麦塔雷斯齿轮泵MDV40

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHS6

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHS10

metaris麦塔雷斯齿轮泵MPVH57

metaris麦塔雷斯齿轮泵MPVH74

metaris麦塔雷斯齿轮泵MPVH98

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHD8

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10VG45

metaris麦塔雷斯齿轮泵MVTM42

metaris麦塔雷斯齿轮泵MV20

metaris麦塔雷斯齿轮泵MV10

metaris麦塔雷斯齿轮泵V2510

metaris麦塔雷斯齿轮泵V2020

metaris麦塔雷斯齿轮泵2520V/VQ

metaris麦塔雷斯齿轮泵3520V/VQ

metaris麦塔雷斯齿轮泵3525V/VQ

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH15

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH20/30/31

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH25/50/51

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH37 MH75/76

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH315

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH330

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH350

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH365

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK204

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK206

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK208

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK2011

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK2013

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK2015

metaris麦塔雷斯齿轮泵MK2017

metaris麦塔雷斯齿轮泵ML5119

metaris麦塔雷斯齿轮泵ML5123

metaris麦塔雷斯齿轮泵ML5125

metaris麦塔雷斯齿轮泵ML5127

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHVP27

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHVP31

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHVP35

metaris麦塔雷斯齿轮泵MHVP40

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH101G

metaris麦塔雷斯齿轮泵MH102G

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V31

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10V52

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10VS31

metaris麦塔雷斯齿轮泵MA10VS52

metaris麦塔雷斯齿轮泵MAA10VS31

METARIS齿轮泵，METARIS液压泵，METARIS叶片泵，METARIS液

METARIS转子泵，METARIS泵，METARIS电机马达

3、转速太慢、调节失灵；检修控制装置、调整转速。

隔膜泵漏油故障原因及处理方法：密封垫、密封圈损坏或过松；调整或更换密封垫、密封圈。

气动隔膜泵有动作，但是流量小或完全没有液体流出：

1.检查气动隔膜泵的气穴现象，降低泵的速度让液体进入液室。

2.检查阀球是否卡住。如果操作液体与泵的弹性体不相容，弹性体会会有膨胀的现象发生。请更换适当材质的弹性体。

3.检查泵入口的接头是否完全锁紧不漏，尤其是入口端阀球附近的卡箍需锁紧。

气动隔膜泵的空气阀结冰：检查压缩空气含水量是否过高，安装空气干燥设备

泵气动隔膜泵的出口有气泡产生：检查膜片是否破裂，检查卡箍是否锁紧，尤其是入口管卡箍。

产品自空气排放口流出：检查膜片是否破裂，检查膜片及内外夹板在轴上是否夹紧

阀发出嘎嘎声：增加出口或入口扬程。

东京计器(东京美)TOKIMEC子母叶片泵SQP系列是专为低噪音工况而开发的高压高性能子母叶片泵，工作效率高，压力稳定。适用于塑料机械、压铸机械、机床以及工程机械等要求噪音较低的液压系统中。SQP系列的叶片泵有单联，双联和三联式三种类型。给机械使用者提供了更多的选择，给机械运转带来了更多的方便

TOKIMEC日本东京计器油泵、日本东京计器柱塞泵、日本东京计器叶片泵、日本东京计器齿轮泵及配件

柱塞泵及配件：P16V、P21V、P31V、P40V、P70V、P100V、P130V、PH80、PH100、PH130等系列。

叶片泵及配件：V10、V20、SQP(S)1、SQP(S)2、SQP(S)3、SQP(S)4、双联叶片泵SQP(S)21、SQP(S)31、SQP(S)32、SQP(S)41、SQP(S)42、SQP(S)43、三联叶片泵SQP(S)211、SQP321、SQP421、SQP431、SQP432等系列

东京计器TOKIMEC叶片泵 东京计器TOKIMEC液压泵 东京计器TOKIMEC油泵

东京计器TOKIMEC柱塞泵 东京计器TOKIMEC双联泵

SQP1-2-1C-18 SQP1-3-1B-18

SQP1-4-1A-18 SQP1-5-1D-18

SQP1-6-1C-18 SQP1-7-1D-18

SQP1-8-1C-18 SQP1-9-1C-18

SQP1-10-1D-18 SQP1-11-1C-18

SQP1-12-1A-18 SQP1-14-1B-18

SQP2-10-1A-18 SQP2-12-1C-18

SQP2-14-1B-18 SQP2-15-1A-18

SQP2-17-1C-18 SQP2-19-1A-18

SQP2-21-1C-18 SQP2-25-1C-18

SQP3-21-1A-18 SQP3-25-1D-18

SQP3-30-86A-18 SQP3-45-86A-18

SQP4-45-86A-18

F11-SQP3-32-1C-18 F11-SQP3-35-1D-18

F11-SQP3-38-1A-18 F11-SQP4-42-86D-18

F11-SQP4-50-86B-18 F11-SQP4-57-86D-18

F11-SQP4-60-86C-18 F11-SQP4-66-86C-18

F11-SQP4-75-86A-18 F11-SQP21-14-7-1CC-18

SQP21-17-11-1BB-18

SQP21-21-14-1DD-18

SQP21-21-8-1CC-18

SQP31-21-11-1CC-18

SQP31-25-11-1CC-18

SQP31-30-14-1DD-18

SQP31-35-8-1DD-18

SQP31-38-14-1CD-18

SQP32-25-14-86AA-18

SQP32-30-17-86AA-18

SQP32-35-21-86CC-18

SQP32-38-17-86AD-18

SQP41-42-7-86AA-18

SQP41-50-11-86AA-18

SQP41-60-14-86BA-18

F11-SQP42-60-14-86DD-18

F11-SQP42-50-17-86DD-18

F11-SQP42-45-21-86AB-18

F11-SQP42-66-21-86CC-18

F11-SQP43-60-35-86AB-18

F11-SQP43-50-32-86CC-18

F11-SQP43-45-30-86DD-18

SQP43-42-21-86AA-18

SQP321-35-17-7-1BBB-18

SQP321-30-14-11-1CCC-18

SQP211-17-8-6-1CCC-18

SQP432-60-35-17-86AAA-18

SQP432-50-30-14-86BCC-18

SQP432-45-25-11-86CDD-18

SQP1-2-86C-18

SQP1-3-86C-18

SQP1-4-86C-18

SQP1-5-86C-18

SQP1-6-86C-18

SQP1-7-86C-18

SQP1-8-86C-18

SQP1-11-86C-18

SQP1-2-1AF-LH-15

SQP1-2-1BF-LH-15

SQP1-2-1CF-LH-15

SQP1-2-1DF-LH-15

SQP1-2-1A-LH-15

SQP1-2-1B-LH-15

SQP1-2-1C-LH-15

SQP1-2-1D-LH-15

SQP1-2-1AF -15

SQP1-2-1BF -15

SQP1-2-1CF -15

SQP1-5-86-C-15

SQP1-8-86-C-15