

金华电力工程 北方一建 电力工程排名如何

产品名称	金华电力工程 北方一建 电力工程排名如何
公司名称	北方一建建设集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区西体路1号1栋7层4号
联系电话	15948160888 15948160888

产品详情

1、等电位接地排材料和规格不合格存在问题 卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。没有接地扁钢。原因分析 施工单位没有认真审核施工图，对施工图集不熟悉。工程部和监理对施工材料进场没有检验，电力工程排名如何，导致存在较多接地材质和规格不合格现象。施工单位偷工减料。造价部对于市场变动敏感的材料采用包干价格计价不合理。处理措施或方法 工程部、监理必须认真检查进场材料和现场已安装的材料。对于等电位端子箱不合格的接地排必须全部更换，并加以处罚，电力工程项目，同时对监理检查监督不力，造成返工后果的必须进行处罚。工程部对市场变动敏感的材料要主动与造价部协调，调整计价口径，避免等待成本增加，以次充好，影响质量。施工大样图和图集03D501明确要求接地排必须采用4mm厚的紫铜排，施工必须按要求全部更换。2、等电位接地连接不符合规范要求存在问题 卫生间局部等电位没有按照设计大样图和规范要求与楼板钢筋网连接。焊接质量较差。原因分析 工程部、监理和施工单位没有认真审图，没有熟悉图集和验收标准。工程部和监理没有做好现场工序质量的检查和验收，对存在的问题没有及时督促整改落实。

施工单位施工技术交底不到位，盲目施工。处理措施或方法 工程部和监理必须认真审图和熟悉03D502图集和验收标准，加强现场工序施工时的检查和对工序质量的验收，发现问题及时督促整改。施工单位应认真熟悉图纸，严格按规范、或当准图集施工，电力工程获奖项目，不得盲目施工。卫生间局部等电位接地扁钢应与楼板钢筋网焊接连通，焊缝饱满，焊缝长度至少应符合验收标准。

随着国家对桥梁道路的不断投资，我国市政工程得到了快速发展。不过，市政工程项目材料采购使得许多的建筑企业头疼，怕会预估不准，材料或多或少。那么小编就来介绍下工程e管家的市政工程项目材料采购方案吧。往下看：市政工程项目材料采购方案

1、工程e管家可组建物资采购，组织需要适应项目组织发展需要，适应于市场需要，

且建设物资采购组织健全的班子人员、明确的任务分工、管理职能分工及工作流程组织，让任务明细分配到个人。2、工程e管家可根据工程项目预算的材料成本为基础，运用相应的管理方法和手段，科学编制项目物资采购策划，使得材料数量不在存在大数据误差。3、工程e管家可对实施物资采购策划方案所需的资金环境，根据项目施工情况，物资采购所能提供的资金条件，货比三家，进行材料差价筛选。

4、工程e管家还可以对物资采购组织实施中由于设计和技术的原因引起的设计和施工方法的调整或施工机具的变化引起的物资采购变更，并列明细，使管理人员一目了然。

装修工程中每一项都很重要，都不能忽视，水电项目施工有其特殊性，所以人就更加关注其施工的质量好坏，施工的安全性以及以后的使用的是否安全与方便。1、水管走墙首先说水管走顶与走墙的问题，一般情况下卫生间的水管不要走地面，不破坏地面的防水，还有一种走法是走顶，这种方法管件都集中在顶上面便于维修，确定好出水角阀的位置，从上向下预埋水管到确定的位置，水管在墙里的不用接头，这种管道预埋方法成本能高点，金华电力工程，管道在墙里的走向要标记好，防止以后墙面安装破坏到水管。

2、电路走棚电路预埋不建议走地，走地面要破坏原有的防水层，水管和线管走地面会影响到防水，如果防水漏水的情况下线管内就也会进水，电线泡的时间长了，就会对电线的绝缘皮造成腐蚀老化造成漏电，所以电线建议从棚顶敷设，卫生间的插座地线一定要接在卫生间的等位接地端子上，如果有漏电情况发生插座会断电。

3、等电位的连接合格电路安装电线是可以抽出来更换的，防止出现“死线”现象，具备安全的保护措施。。卫生间装不能忽视等电位的连接。有的人装修时考虑到等电位箱子影响美观，贴瓷砖直接时就给贴掉了，卫生间等电位在地线

、漏保失效的情况下能够确保的用电安全，是卫生间电路不可缺失的安全屏障，不要放弃等电位的连接。缘觉原创，图片来源于网络，侵权即删，感谢您的阅读，喜欢加关注！

金华电力工程-北方一建-电力工程排名如何由北方一建建设集团有限公司提供。“工地施工，工地建筑，”选择北方一建建设集团有限公司，公司位于：成都市金牛区西体路1号1栋7层4号，多年来，北方一建坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北方一建期待成为您的长期合作伙伴！