

气动交流点焊机 焊玛 江苏交流点焊机

产品名称	气动交流点焊机 焊玛 江苏交流点焊机
公司名称	湖北焊玛技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市蔡甸区蓂山街星光四友同创工业园2栋
联系电话	18571517758 18571517758

产品详情

电焊机安全使用注意事项；1.高空焊接时，必须挂好安全带，焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。2.电焊线通过道路时，江苏交流点焊机，必须架高或穿入防护管内埋设在地下，如通过轨道时，必须从轨道下面穿过。3.接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或铁轨上，气动交流点焊机，绝缘应良好，脉冲交流点焊机，机壳接地电阻不大于4Ω。

点焊机利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电极间的被焊材料，来达到使它们结合的目的。点焊机的结构十分简单，说白了就是一个大功率的变压器，将220V交流电变为低电压，大电流的电源，可以是直流的也可以是交流的。电焊变压器有自身的特点，就是具有电压急剧下降的特性。在焊条引燃后电压下降，电焊机的工作电压的调节，除了一次的220/380电压变换，二次线圈也有抽头变换电压，同时还有用铁芯来调节的，可调铁芯。电焊机一般是一个大功率的变压器，系利用电感的原理做成的。电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料。来达到使它们结合的目的。

交流电焊机的安全操作规程(1) 焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落、火灾等事故的安全措施。(2)

现场使用的电焊机，应设有防雨、防潮、防晒的机棚，钣金交流点焊机，并应装设相应的消防器材。(3) 焊接现场10m范围内，不得堆放油类、木材、氧气瓶等易燃、易爆物品。

(4) 使用前，应检查并确认初、次级线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后，严禁接触初级线路的带电部分。初、次级接线处必须装有防护罩。

气动交流点焊机-焊玛(在线咨询)-江苏交流点焊机由湖北焊玛技术有限公司提供。湖北焊玛技术有限公司为客户提供“点焊机,缝焊机,对焊机等设备,切割设备,工业自动化设备及配件”等业务，公司拥有“焊玛”等品牌，专注于电焊设备与器材等行业。，在武汉市蔡甸区蓂山街星光四友同创工业园2栋的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：朱总。

