

肥东风管 耐高温共板风管加工 安徽志乾

产品名称	肥东风管 耐高温共板风管加工 安徽志乾
公司名称	安徽志乾暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭路86号建野温室隔壁厂房
联系电话	13225606081 13225606081

产品详情

振动问题

管道的震动，按其本身的原因讲，主要是由于管道的刚性引起的，被锌钢板管道在下料、咬口过程中，有时会出现“多肉及少肉”现象，

从管道表面看上去，表面不平，或是凹进一片，或是突出一块。在系统运行时，耐高温共板风管加工，尤其是在风机开启时，会产生咕隆咕隆的声音，象打鼓一样，高压共板风管价格，这种声音系统中的消声器都不好消除，其主要原因就是镀锌钢板的刚度不好和下料加工尺寸不

装置风管抗震支架的时候，预先可在地面上把干管和支管分段衔接好，依据吊装状况和风管衔接状况，直管每段长度约为10m左右。法兰之间要加上垫片，衔接法兰的螺栓及螺帽应在同一侧，装置前，肥东风管，应查看支吊架是否结实、准确。高空作业时，吊装风管的绳应绑扎健壮，共板管道通风安装，待风管与配件衔接结实，并经过支架找平固定后方可松开。笔直风管可从下向上一节一节的吊装衔接，装置后用线锤找正。

属矩形风管法兰及螺栓规格（mm）

风管长边尺寸b 法兰材料规格（角钢） 螺栓规格

b<630 25x3 M6

630<b 1500 30x3 M8

1500<b 2500 40x4 M8

2500<b 4000 50x5 M10

附: : 中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm；高压系统风管不得大于100mm。净化风管法兰铆钉孔的间距，当系统洁净度的等级为1~5(1级—100级)时，不应大于65mm；为6~9级(1000级--)时，不应大于100mm. 矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。

肥东风管-耐高温共板风管加工-安徽志乾(推荐商家)由安徽志乾暖通设备有限公司提供。安徽志乾暖通设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。安徽志乾带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！