

东莞二手油温机 挤出机油温控制机选型 效率高生产

产品名称	东莞二手油温机 挤出机油温控制机选型 效率高生产
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:欧能机械 型号:EVO 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

客户现场有不少东莞二手油温机使用问题，现在我们就在这里聊一聊[东莞二手油温机](#)升温速度慢是什么原因，让小编来带你了解一下。

东莞二手油温机发热管工作不正常的原因有好几种：

第1，发热管接线不良或者出现烧坏

如果是东莞二手油温机加热管的问题，则需要测量电流来判断发热管是否正常工作，确定是加热管烧坏的话，则需要找厂家进行更换。

第2，东莞二手油温机有水垢或者积碳

因为不管是油温机还是水温机，生产过程中长时间使用，如果不进行清理就会出现水垢或积碳，这些水垢或积碳会附着在发热管和管路内壁，会影响发热管的发热效率，造成东莞二手油温机升温速率变慢，因此模温机需要及时或定期进行清理。