

# 晟邦齿轮减速电机厂家 泰州晟邦齿轮减速电机 月邦传动设备

产品名称	晟邦齿轮减速电机厂家 泰州晟邦齿轮减速电机 月邦传动设备
公司名称	昆山月邦传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市工业园区胜浦镇兴浦路109号
联系电话	13328052886 13328052886

## 产品详情

昆山月邦传动设备有限公司主要服务有齿轮减速马达、制动器、减速电机、力矩电机、异步电机，欢迎新老客户来电咨询！

由于新减速机零部件加工、装配和调试等因素的影响，配合面接触面积较小，而许用的扭距较大。减速机在运行过程中，零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦，磨落下来的金属碎屑，晟邦齿轮减速电机报价，又作为磨料，继续参与摩擦，更加速了零件配合表面的磨损。因此，晟邦齿轮减速电机厂家，磨合期内容易造成零部件(特别是配合表面)的磨损，磨损速度过快。这时，如果超负荷运转，则可能导致零部件的损坏，产生早期故障。

昆山月邦传动设备有限公司主要服务有齿轮减速马达、制动器、减速电机、力矩电机、异步电机，欢迎新老客户来电咨询！

在运转200~300小时后，应进行次换油，在以后的使用中应定期检查油的质量，对于混入杂质或变质的油须及时更换。一般情况下，对于长期连续工作的减速机，按运行5000小时或每年一次更换新油，长期停用的减速机，泰州晟邦齿轮减速电机，在重新运转之前亦应更换新油。减速机应加入与原来牌号相同的油，不得与不同牌号的油相混用，牌号相同而粘度不同的油允许混合使用；

昆山月邦传动设备有限公司主要服务有齿轮减速马达、制动器、减速电机、力矩电机、异步电机，晟邦齿轮减速电机价格，欢迎新老客户来电咨询！

改进透气帽和检查孔盖板：减速机内压大于外界大气压是漏油的主要原因之一，如果设法使机内、机外

压力均衡，漏油就可以防止。减速机虽都有透气帽，但透气孔太小，容易被煤粉、油污堵塞，而且每次加油都要打开检查孔盖板，打开一次就增加一次漏油的可能性，使原本不漏的地方也发生泄漏。为此，制作了一种油杯式透气帽，并将原来薄的检查孔盖板改为6 mm厚，将油杯式透气帽焊在盖板上，透气孔直径为6 mm，便于通气，实现了均压，而且加油时从油杯中加油，不用打开检查孔盖板，减少了漏油机会。

晟邦齿轮减速电机厂家-泰州晟邦齿轮减速电机-

月邦传动设备由昆山月邦传动设备有限公司提供。昆山月邦传动设备有限公司是江苏苏州,机械及工业制品项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在月邦传动设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创月邦传动设备更加美好的未来。