

河北盐山 预制收水直通检查井 抗重压 容积大

产品名称	河北盐山 预制收水直通检查井 抗重压 容积大
公司名称	河北锦益建材有限公司
价格	90.00/件
规格参数	品牌:河北锦益 硬度:C40 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市易县塘湖镇
联系电话	15132221359

产品详情

河北盐山 预制收水直通检查井 抗重压 容积大，基坑类别围护结构墙顶位移监控值围护结构墙体位移监控值地面沉降监控值一级基坑353二级基坑686三级基坑81010注：1.符合下列情况之一，为一级基坑；1)重要工程或支护结构做主体结构的一部分；2)开挖深度大于10cm;3)与临近建筑物，重要设施的距离在开挖深度以内的基坑；4)基坑范围内有历史文物、近代建筑、重要管线等需严加保护的基坑。2.三级基坑为开挖深度小于7cm，且周围环境无特别要求时的基坑。3.除一级和三级外的基坑属二级基坑。4.当周围已有的设施有特殊要求时，尚应符合这些要求。注解：本强条说明为确保支护结构安全和周围环境安全，应进行基坑监测。

河北盐山 预制收水直通检查井 抗重压 容积大，项目部必须重视水泥的质量，现在国家强制推行预拌砂浆也是在加强这方面的控制，在手续不全的项目中仍在进行现场搅拌，虽然成本能够节约一部分，但是质量很难把控，一个是原材的质量不易控制，而是搅拌的配比以及搅拌的质量不稳定，导致砌筑砂浆强度不稳定，建勘工地的外墙抹灰就是一个实例，外墙水刷石大面积脱落，给公司造成极大损失。究其原因有以下可能：一是采购水泥强度偏低（22.5），二是虽然水泥强度值低，但未按照此水泥进行配比设计，再就是虽然按照22.5进行配比设计，现场搅拌未按照配比进行投料搅拌，后就是施工人员操作不当，养护不及时。