

国内液氧汽化器厂家，国内液氩汽化器厂家，国内液氮汽化器厂家

产品名称	国内液氧汽化器厂家，国内液氩汽化器厂家，国内液氮汽化器厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 容积:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内液氧汽化器厂家，国内液氩汽化器厂家，国内液氮汽化器厂家本条中防腐管补口和补伤的施工、验收应符合现行标准《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB / T 23257、《钢质管道单层熔结环氧粉末外涂层技术标准》SY / T 0315的有关规定，双层环氧防腐层的补口和补伤可参考《埋地钢质管道双层熔结环氧粉末外涂层技术规范》Q / SY 1038-2007。接线处往往是城镇燃气钢质管道防腐的薄弱点，国内液氧汽化器厂家，国内液氩汽化器厂家，国内液氮汽化器厂家其表面处理质量的好坏直接影响切、接线处的防腐效果，应予以高度重视。仅使用手动工具很难保证表面处理达到标准要求，因此应以电动或气动工具为主，适当配合手动工具。

接线处所用防腐材料应便于现场快速涂装后回填，可参见《石油天然气工业管道输送系统用的埋地管道和地下管道的外防腐层补口技术标准》ISO 21809-3。条为条文。防腐管在下沟、国内液氧汽化器厂家，国内液氩汽化器厂家，国内液氮汽化器厂家安装就位的过程中和管沟回填时很容易损伤防腐层，形成腐蚀隐患。若能及时发现 腐蚀隐患并采取修补措施，将有利于管道投运后的维护管理和安全运行。

防腐管回填后必须对防腐层完整性进行检查，并填写检查记录。国内液氧汽化器厂家，国内液氩汽化器厂家，国内液氮汽化器厂家实践中可以采用地面音频检漏法检查防腐层受损情况。若发现防腐层受损，应立即采取修补措施至复检合格。定向钻施工管段难以进行防腐层的完整性检查，国内液氧汽化器厂家，国内液氩汽化器厂家，国内液氮汽化器厂家故要求进行防腐层面电阻率的测试。