

On-Line ups攀枝花经销商 5KVA/4000W价格 参数

产品名称	On-Line ups攀枝花经销商 5KVA/4000W价格 参数
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	3260.00/台
规格参数	品牌:MGT 型号:5KVA 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

ups的运作环境需与计算机的运作环境相同，温度需维持在5 °C~22 °C之间，相对湿度需维持在50%以下，上下振幅不可超过10%。

1、当室外运用UPS不间断电源时，用户需选择户外专用UPS电源产品，户外专用UPS电源具备耐高温、防尘以及耐潮等优势。在UPS电源设备中，不仅是冷却需运用的电扇与断路器开关部件，许多固态电子器件也需要运用到。

2、在运用时，UPS不间断电源维护能够较好地预防机器的故障。电子器件通过不间断地运用，UPS电源将会受到环境对的影响，做好UPS温度控制尤为重要。

3、泛地缘UPS电源机房监控系统由前端设备、用户端/服务端APP，PC大屏端三部分构成。用户可通过用户端APP/PC登陆后实时查看UPS设备的运行状态与相关参数，还可在手机端大屏端直观看护系统的运行状况与相关数据。当出现异常时，同步接收告警信息。

4.UPS的日常维护时，用户需每日进行查看，这样能够来积累UPS电源的运作经验与及早发现故障。若是UPS不间断电源需运用在室外，用户就需选用户外专用UPS电源产品。

5、针对UPS电源而言，做好日常保护相当重要。需维持UPS电源操作间的清洁、无灰尘、无污染、无有害气体的状态。

为确保蓄电池的充放电特性，在长久闲置不用的UPS电源重新开机运用前，需使UPS电源运用机内的充电回路对蓄电池浮充10~12小时之后，再进行运用为佳。

市电正常时，UPS输出正常；市电断电后，负载也跟着断电。

可能故障原因：

- 1) 由于市电经常低压，电池处于欠压状态。
- 2) UPS充电器损坏，电池无法充电。
- 3) 电池老化、损坏。
- 4) 负载过载，UPS旁路输出。
- 5) 负载未接到UPS输出。
- 6) 长延时机型的电池组未连接或接触不良。
- 7) UPS逆变器未启动，负载由市电旁路供电。
- 8) 逆变器损坏，UPS旁路输出。

处理方法：

- 1) 在UPS输入端加稳压器。
- 2) 检查充电器。
- 3) 更换电池。
- 4) 减少负载。
- 5) 将负载接到UPS的输出。
- 6) 检查电池组是否接对、接好。
- 7) 启动逆变器对负载供电（打开面板控制开关）。
- 8) 检查逆变器。